



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0009085

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTÁ

Fecha Revisión
29/06/2022

PLACA	UPO867	CLASE	BUSETA	MARCA	NISSAN	LINEA	CABSTAR TL 1,35
KILOMETRAJE	311216	MODELO	2004	CILINDRAJE	2953	SILLAS	20
COMBUSTIBLE	DIESEL	MOTOR	D30074286Y	VIN	CKDABF TL04D100462	CHASIS	CKDABF TL04D100462
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT: 142173000030890			
Certificado	154222100	Fec. Exp.	03/08/2021	Fec. Ven.	03/08/2022	Fec. Exp.	02/08/2021
Empresa	REAL TRANSPORTADORA SA NIT. 860005066			Dirección:		BOGOTÁ *	
Propietario	MUNOZ MURCIA MARIELA CC. 41737050			Dirección:		BOGOTÁ *	
Conductor	NELSON BAQUERO RUIZ CC. 80467579			Dirección:		BOGOTÁ *	

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Alas	☒	Rines Traseros	☒
Bujas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Librita de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acete de motor	☒
Reversa	☒	Valvula caja	☒
Derecha Izquierda	☒	Valvula Transmision	☒
Derecha Derecha	☒	Liquido De Frenos	☒
Parguero	☒	Liquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Ciudad	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS	☒	Sistema de Escape	☒
Lampara Parabrinas	☒	MOTOR	☒
Tapicena	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Sillatena	☒	Nivel De Aceite	☒
Contenedores de seguridad	☒	Ventilador	☒
Cadatas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒
Pasa Manos	☒	Cruceas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrinas Posterior	☒	TRANSMISION	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒
Marillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO	☒	Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Deracho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	4.3	4.3	4.3	5.1	4.3	5.7	6.5
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
	50	%					30
			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	30
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad					
	15	%	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	30
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	30
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	30
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad
Temp. C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad
							Resultado
							Valor
							Norma
							Unidad



Observaciones:

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERO EN MECANICA
Nit: 900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO
Vigencia : 29/08/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

[Firma]

REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERO EN MECANICA
Nit: 900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.