



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISIÓN PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 63 B - 15 SUR
TEL: 3218278571 - 9277910



DATOS DEL CONDUCTOR Y/O PROPIETARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------|----------|------------------------|-------------|-------------|--------|
| Fecha | 2021-04-08 | Nombre o Razón social | | | CORTES BAUTISTA GIRALDO | | | Documento de identidad | 80267016 | | |
| Dirección | 0 | Teléfono | 0 | Ciudad | BOGOTA | Celular | 0 | | | | |
| DATOS DEL VEHÍCULO | | | | | | | | | | | |
| Placa | SKZ746 | Marca | KIA | Línea | PREGIO GRAND GS | Modelo | 2012 | Clase | MICROBUS | Combustible | DIESEL |
| Servicio | Público | Chasis | BLOTS7321CE009979 | | | Motor | JT622112 | Licencia | 10003105871 | | |

CONDICIONES DEL VEHICULO

| DESCRIPCIÓN | GRUPO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN | GRUPO | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|-----------------------|--------|----|---------------|--------------------------------------|-------------------|--------|----|---------------|
| | | SI | NO | | | | SI | NO | |
| Bocina o pito | REVISIÓN EXTERIOR | | | | Testigos en tablero de instrumentos | REVISIÓN INTERIOR | | | |
| Espejos Retrovisores | | | | | Comando de las luces | | | | |
| Vidrio Panorámico | | | | | Mando de freno de emergencia | | | | |
| Vidrios Laterales- (izq) (der) | | | | | Cantidad de sillas | | | | |
| Limpiabrisas | | | | | Estado de sillas y pisos | | | | |
| Chapas y seguros externos | | | | | Cojinería, carteras y/o tapizados | | | | |
| Cierre de puertas y capot | | | | | Manijas y/o elementos elevavidrios | | | | |
| Cierre de baúl | | | | | Chapas y seguros internos | | | | |
| Peldaños y estribos (si aplica) | | | | | Cinturones de seguridad | | | | |
| Soporte de motor | | | | | Taxímetro (si aplica) | | | | |
| Parachoque o bumpers | | | | | Ventanas o salidas de emergencia | | | | |
| Placa reglamentaria y cómo conduzco | | | | | Señalización salidas de emergencia | | | | |
| Tubo de escape | | | | | Dispositivo vidrio de fragmentación | | | | |
| Distintivos de la empresa (si aplica) | | | | | Dispositivo de velocidad (si aplica) | | | | |
| Número de orden legible (si aplica) | | | | | Equipo de carretera | | | | |
| Tapa de combustible | | | | | Luces internas | | | | |
| Estado de la carrocería | | | | | Estado general de la carrocería | | | | |
| DESCRIPCIÓN | SISTEMA ELÉCTRICO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN | GRUPO | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
| Luces altas | | | | | Nivel de aceite | | | | |
| Luces bajas | | | | | Multiples y tubo de escape | | | | |
| Direccionales (izq) (der) | | | | | Turbo e intercooler (si aplica) | | | | |
| Luces de parada o freno | | | | | Línes sistema hidráulico | | | | |
| Luces de reversa | | | | | Línes de combustible | | | | |
| Luces de parqueo | | | | | Sistema de refrigeración | | | | |
| Luces delimitadoras | | | | | Nivel líquido de frenos | | | | |
| Luces de advertencia de libre (si aplica) | | | | | Tapa deposito de frenos | | | | |
| Luces antiniebla | | | | | Batería | | | | |
| Cableado eléctrico | | | | | Fugas de aceite | | | | |
| DESCRIPCIÓN | SISTEMA DE SUSPENSIÓN | CUMPLE | | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN | GRUPO | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
| Ballestas o muelles | | | | | Terminales de dirección | | | | |
| Tijeras | | | | | Barras de dirección | | | | |
| Rotulas | | | | | Caja de dirección | | | | |
| Amortiguadores | | | | | Sistema hidráulico | | | | |
| Bujes | | | | | Bielas de dirección | | | | |
| Barra estabilizadora | | | | | Brazo compensador de dirección | | | | |
| Templete | | | | | Amortiguador de dirección | | | | |
| Topes de suspensión | | | | | Caña de dirección | | | | |
| Guardapolvos | | | | | Guardapolvos | | | | |
| Rodamientos | | | | | Bomba hidráulica (si aplica) | | | | |
| DESCRIPCIÓN | SISTEMA DE FRENO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | DESCRIPCIÓN | GRUPO | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
| Pedal del Freno | | | | | Balinera cardán (si aplica) | | | | |
| Guayas | | | | | Cruceta cardán (si aplica) | | | | |
| Bomba o cilindro maestro | | | | | Cuplin (si aplica) | | | | |
| Campanas de freno | | | | | Protector cardán (si aplica) | | | | |
| Pastillas | | | | | Fugas en transmisión | | | | |
| Booster (servofreno) | | | | | Esparragos y/o tuercas | | | | |
| Mangueras y/o tubos | | | | | Rines | | | | |
| Cilindros | | | | | Llantas (banda lateral) | | | | |
| Valvula compresora | | | | | Llantas (banda rodamiento) | | | | |
| Fuga de líquido | | | | | Inexistencia de algún rín o llanta | | | | |
| TRANSMISIÓN, RINES Y LLANTAS | | | | | | | | | |



República de Colombia
Ministerio de Transporte

REVISION PREVENTIVA

CDA EL PORVENIR BOSA
CARRERA 89 A BIS # 53 B - 15 SUR
TEL: 3218278571 - 9277910



REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



Fecha: 2021-04-08 Placa: SKZ746 Hora: 11:27

FOTO 2



Fecha: 2021-04-08 Placa: SKZ746 Hora: 11:14

FIRMA INGENIERO

FIRMA CLIENTE

APROBADO

X

RECHAZADO

RESULTADO