

RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X
BARRA	Dirección	X
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X
EXTINTOR	Equipo de prevención y seguridad	X
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X
EJE TRASERO	Transmisión	X
JUEGO AXIAL RUEDAS	Dirección	X
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentación y carrocería	X
BATERIA	Sistema Eléctrico	X
FRENOS	Luces	X
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Vidrios	X
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Señalización e Identificación	X
SUPERIORES	Luces	X
CALCOMANIA DE PRECIOS	Señalización e Identificación	X
DISCOS	Frenos	X
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Suspensión	X
TERMINALES	Dirección	X
JUEGO LIBRE	Dirección	X
LIMPIABRISAS	Vidrios	X
VOLANTE	Dirección	X
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Presentación y carrocería	X
ARRANQUE	Sistema Eléctrico	X
TAPA	Motor	X
PITMAN	Dirección	X
GRADAS	Presentación y carrocería	X
FUGA HIDRAULICA	Dirección	X
CADENA CARDAN	Transmisión	X
CORREAS MANGUERAS	Motor	X
FILTRO	Motor	X
EMISIONES DE HUMO	Motor	X
INTERRUPTOR CENTRAL	Sistema Eléctrico	X
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X
BAJAS	Luces	X
FUGAS GENERAL	Motor	X

#### CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI X

NO \_\_\_\_\_

tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_1 => 2.24 tmp\_frenos\_desequilibrio\_eje\_2 => 6.03 tmp\_frenos\_eficacia\_auxiliar => 30.5 tmp\_frenos\_eficacia\_total => 71.1

#### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



APROBADO



#### NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

#### NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Leonardo Mendez [Transmisión], Leonardo Mendez [Sistema rodamiento], Leonardo Mendez [Vidrios], Leonardo Mendez [Suspensión], Leonardo Mendez [Motor], Leonardo Mendez [Dirección], Leonardo Mendez [Luces], Leonardo Mendez [Equipo de prevención y seguridad], Leonardo Mendez [Foto trasera], Leonardo Mendez [Sistema Eléctrico], Leonardo Mendez [Presentación y Carrocería], Leonardo Mendez [Frenos].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES**

# REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689  
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
 TEL: 6741434 - 3108892943

## A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2021-04-08	CONSECUITIVO:	23-11929	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	TORRES ESPITIA CESAR Y OTROS	C.C.	79454183	
DIRECCION:	CLL 179 NO. 6-29	TEL:	1000000	UFU411
MARCA:	Kia	MODELO:	2008	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2022-02-10	
SOAT:	2021-08-30	TARJETA DE PROPIEDAD:	874149	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2021-09-23	TARJETA DE OPERACION:	2022-10-09	METRO JUNIOR'S SAS

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
LINTERNA	Equipo de prevención y seguridad	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Luces	X	
AMPERIMETRO	Sistema Electrico	X	
LUZ GRADAS	Presentación y carrocería	X	
TIMBRES	Presentación y carrocería	X	
PITOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
TAPEA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	Frenos	X	
PLACAS	Señalización e Identificación	X	
ALTAS	Luces	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
ARBOLE DE TRANSMISION	Transmisión	X	
VENTANILLAS	Vidrios	X	
CAJA SOPORTE	Dirección	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Frenos	X	
AMPERIMETRO	SISTEMA ELECTRICO	X	
ESPEJOS FUNCIONALES	Vidrios	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Presentación y carrocería	X	
TEMPLETE	Suspensión	X	
COLUMNAS	Dirección	X	
PARQUEO	Luces	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Presentación y carrocería	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
BAJO	Transmisión	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
TRIANGULOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
FRENO EMERGENCIA	Frenos	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
TAPICERIA	Presentación y carrocería	X	
ESPLINDER	Dirección	X	
CAMPANA	Frenos	X	
BOOSTER	Frenos	X	
SOPORTES	Motor	X	
PASTILLAS BANDAS	Frenos	X	
INTERNAS	Luces	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Sistema Electrico	X	
NUMERO DE ORDEN	Señalización e Identificación	X	
ALARMAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
PASAMANOS	Presentación y carrocería	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X	
BOTIQUIN	Equipo de prevención y seguridad	X	
COMBUSTIBLE	Motor	X	
FUGAS	Frenos	X	
TACOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X	
PARABRISAS	Vidrios	X	
REVERSA	Luces	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Sistema rodamiento	X	
CAJA DE VELOCIDADES	Transmisión	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Vidrios	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS	Sistema Electrico	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e Identificación	X	
HERRAMIENTAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
TAPEA DE MOTOR EN HABITACULO	Presentación y carrocería	X	
FUGAS	Transmisión	X	
PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
ESTADO PISOS	Presentación y carrocería	X	
INTERNA	Luces	X	
GATO	Equipo de prevención y seguridad	X	
CHASIS	PRESENTACION Y CARROZERIA	X	
TUBOS DE ESCAPE	Presentación y carrocería	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X	