

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 110532



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
 Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
 TEL: 2239094 - 2522279



A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-05-02	Nombre o razón social CLAUDIA ROCIO PACHON LOZANO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52310601
Dirección TVL 93 22D 10	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A.

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa SKZ887	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Kia	Línea Pregio grand gs	
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10003264447	Fecha Matrícula 2012-03-07	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8L0TS7323CE010129	
No. Motor JT621980	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2957	Kilometraje 269103	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()	Blindaje SI () NO (X)

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Muelles	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Chapas, Seguros y Agarraderos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Pisos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Luces internas	ELECTRICIDAD	X	
Terminales	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Filtraciones de aceite	MOTOR	X	
Sillas, Carteras y Tapizados	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Equipo de carretera	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Luces ext. carrocería	ELECTRICIDAD	X	
Estado de la Carrocería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Emblemas	DISTINTIVOS	X	
Timbres	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Dispositivo de Velocidad	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Fugas Sistema de Refrigeración	MOTOR	X	
Funcionamiento de puertas	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Soportes	MOTOR	X	
Luces de Freno	ELECTRICIDAD	X	
Espejos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Fugas de combustible	MOTOR	X	
Cojinería	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Guardapolvos/Salpicaderas	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Pasamanos	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Tuberías y Mangüeras	FRENOS	X	
Cucetas	TRANSMISION	X	
Luces bajas y altas	ELECTRICIDAD	X	
Freno de emergencia	FRENOS	X	

Caja de dirección	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Cardan (seguridad)	TRANSMISION	X	
Luces de parqueo	ELECTRICIDAD	X	
Luces direccionales	ELECTRICIDAD	X	
Rines y Llantas	SUSPENSION Y DIRECCION	X	
Logotipos	DISTINTIVOS	X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Vidrios	SEGURIDAD Y COMODIDAD	X	
Limpiabrisas	ELECTRICIDAD	X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN


APROBADO: SI_X_

NO_____

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-05-02 SKZ887 11:01



2022-05-02 SKZ887 11:01

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Jaison Eduardo Silva Leon [Foto delantera], Jaison Eduardo Silva Leon [Foto trasera], Jaison Eduardo Silva Leon [Inspección sensorial].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.