



## REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0009216

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

08/07/2022

PLACA:	TZN798	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NISSAN	LÍNEA:	TK55
KILOMETRAJE:	280019	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	25 COLOR: BLANCO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	ZD30-317487K	VIN:	9F9ALGTK0ED084209	CHASIS:	9F9ALGTK0ED084209
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Póliza SOAT:	102369000042420	Fec.Exp:	30/12/2021 Fec.Ven: 01/12/2022
Certificado:	157202200	Fec.Exp:	29/12/2021	Fec.Ven:	29/12/2022		
Empresa :	METRO VANS SAS NIT. 830138859			Dirección:	BOGOTA ****		
Propietario :	VELASQUEZ PRIETO JORGE ENRIQUE CC. 80808501			Dirección:	BOGOTA *		
Conductor :	VELASQUEZ PRIETO JORGE ENRIQUE CC. 80808501			Dirección:	BOGOTA *		

INSPECCIÓN SENSORIAL							
<b>LUCES</b>	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓	
Altas	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓	
Bajas	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓	
Medias Delanteras			Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓	
Medias Traseras			Emblemas	✓	<b>SISTEMA ESCAPE</b>		
Freno	Sistema de dirección	✓	Cabriola	✓	Union Anillos	✓	
Placa	Aceite de motor	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓	
Reversa	Valvulina caja	✓	Columna	✓	Catalizador	✓	
Direccional Izquierda	Valvulina Transmisión	✓	Caja De Dirección	✓	Silenciador	✓	
Direccional Derecha	Líquido De Frenos	✓	Terminales	✓	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>		
Parqueo	Líquido Refrigerante	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓	
Interna	Combustible	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓	
Gradas	Aire	✓	Brazo largo	✓	Batería	✓	
	Sistema de Escape	✓	Pitman	✓	Cableado	✓	
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>							
Limpia Parabrisas	MOTOR	✓	Biela	✓	Interruptor Central	✓	
Tapicería	Tapa De Aceite	✓	<b>SUSPENSION</b>		Pito Ciudad	✓	
Tapa Motor	Varilla Medida Aceite	✓	Topes	✓	Tacómetro	✓	
Silletería	Nivel De Aceite	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓	
Cinturones de seguridad	Ventilador	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓	
Gradas	Radiador	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperímetro	✓	
Pedales	Filtro Combustible	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓	
Tapa Combustible	Correas-Mangueras	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>		
Puerta	CARDAN	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓	
Pasa Manos	Crucetas	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquín	✓	
Timbre	Uniones	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triángulos -Conos	✓	
Vidrios	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓	
Parabrisas Posterior	TRANSMISION	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓	
Ventanillas	Embragues	✓	Holiguras	✓	Tacos (Cuñas)	✓	
Salida De Emergencia	Caja De Velocidades	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓	
Escotillas	Pintura General	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓	
Martillos	Chapas Puertas	✓					
Dispositivo de velocidad	Parachoces	✓					
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>							
Llantas Delanteras	IDENTIFICACION	✓	<b>FRENOS</b>				
Llantas Traseras	Retrovisor Interior	✓	Booster	✓			
Rines Delanteros	Retrovisor Derecho	✓	Freno De Mano / seguridad	✓			
			Campanas	✓			
			Discos	✓			

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Eficacia Total	Minimo	Unidad										
	50	%	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad			
			Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho		Eje 1 Derecho	N		30	%	
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		Eje 2 Derecho	N		30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho		Eje 3 Derecho	N		30	%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho		Eje 4 Derecho	N		30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho		Eje 5 Derecho	N		30	%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
		%		%		%					




Observaciones :



Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia : 08/09/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA




Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.