

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
Dirección AV 68 No 50 -88
C.A. OCCIDENTE
Tel. 2533500

Fecha: 2022-07-10 13:55:15	Propietario: VELA ALONSO	JONCE	CC (X) NIT ()	No. 7918061
Dirección: 2da 00a 10	Teléfono: 3113403450	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.		
Placa: 11.5708	Modelo: 2012	Servicio: Público	Clase: MICROBUS	Marca: KIA
No. de licencia de tránsito: 10803777337	Fecha Matricula: 2012-06-23	Kilometraje: 233883	Número de sillas: 19	
No. Motor: 11827129	VIN: AL018732XC810063	Color: BLANCO	Combustible: DIESEL	Cilindr: 2957



2022-07-10, TLX709 14-14



2022-07-10, TLX709 14-18

Suspensión

Delantera Izquierda	65.7	Delantera Derecha	61.4	Trasera Izquierda	59.8	Trasera Derecha	72.7	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3378	5837	N	Eje 1 Derecho	4137	6482	N	18.3
			Eje 2 Izquierdo	7241	5404	N	Eje 2 Derecho	3629	5208	N	14.7
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desviación Lateral

Eje 1	-3.0	Eje 2	5.17	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	---------------------	--------	------

G7 Eje 5 Llantera Derecha	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G2 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Izquierda	CUMPLE
G1 Ocho de la empresa	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Izquierda	CUMPLE
G1 Estado sobre escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE
G1 Asen General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Escape	CUMPLE	G5 Indicadores de sistema	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Pomo	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rodajes Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rodajes Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Leñama	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Trinquetes	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Freno	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantera de repuesto	CUMPLE	G9 Lateral y Pehura	CUMPLE
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapacera	CUMPLE
G3 Reguladores de velocidad	CUMPLE	G6 Humareda	CUMPLE	G9 Cojinera	CUMPLE
G4 Parabrías	CUMPLE	G6 Estator	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE
G4 Ventanas	CUMPLE	G6 Integun	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G4 Señales de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G4 Dirección	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de distancia	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE

G1 CARROCERIA
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5 SISTEMA ELÉCTRICO
G6 EQUIPO DE CARRETERA
G7 LLANTAS
G8 RINOS

G9 ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11 CHASIS
G12 DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI X NO

MENTAROS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

En los resultados de las inspecciones previas NO tiene ninguna rotación con los resultados de la RTMyEC oficial

null

Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%

WIRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

[Signature]