

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000737-2207

REVISIÓN TECNICO MECANICA
Y COMPANIA SAS
NIT 900131585
AV CRA 27 28-78/80 SUR Tel
2031711
Bogota D.C.

DATOS DEL PROPIETARIO O TITENEDOR DEL VEHICULO

Fecha: 2022-07-11
Nombre o razón social: MIRYAM STELLA MEO CUBILLOS
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
Dirección: CRA 64 # 82 20
Teléfono: 3132709902
Ciudad: BOGOTA
No: 52058557
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: SKZ753
Marca: JINBEI
Línea: SY6483Q316
Clase: MICROBUS
Modelo: 2012
Cilindraje: 2600
Kilometraje: 207569
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10010816925
Combustible: DIESEL
Color: VERDE
Empresa:
Conductor: MIRYAM STELLA MEO CUBILLOS



Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
		65			62			69	40	%
Eficacia Total		Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso
71,6		50	%		3900	5494	N		3620	4630
Eficacia Auxiliar		Minimo	Unidad		2630	4169	N		2740	3689
28,9		18	%		Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo	Eje 3 Izquierdo		Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho
					Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Izquierdo	Eje 4 Derecho		Eje 5 Derecho	
					Desviación Lateral		Eje 5		Máximo	± 10
Eje 1		1,3	Eje 2		0,4	Eje 3		Inspección Visual		
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE		CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE		CUMPLE
G1 Anclaje sillar		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE		CUMPLE
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE		CUMPLE
G1 Asaio General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE		CUMPLE
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje1 Rln Derecho		CUMPLE		CUMPLE
G2 Puntos		CUMPLE	G5 Terminales Bateria		CUMPLE	G8 Eje1 Rln Izquierdo		CUMPLE		CUMPLE
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje2 Rln Derecho		CUMPLE		CUMPLE
G2 Rodulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempeñador		CUMPLE	G8 Eje2 Rln Izquierdo		CUMPLE		CUMPLE
G2 Rodulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruzeta		CUMPLE	G8 Eje3 Rln Derecho		CUMPLE		CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje3 Rln Izquierdo		CUMPLE		CUMPLE
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triangulos		CUMPLE	G8 Eje4 Rln Derecho		CUMPLE		CUMPLE
G2 Tjeras		CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje4 Rln Izquierdo		CUMPLE		CUMPLE
G3 Limpaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje5 Rln Derecho		CUMPLE		CUMPLE
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de respuesto		CUMPLE	G8 Eje5 Rln Izquierdo		CUMPLE		CUMPLE
G3 Pto		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Lateral y Pintura		CUMPLE		CUMPLE
G3 Dispositivo de Velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Tapiceria		CUMPLE		CUMPLE
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Exlntor		CUMPLE	G9 Cojneria		CUMPLE		CUMPLE
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Botiquin		CUMPLE	G10 Caja de Direccion		CUMPLE		CUMPLE
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE		CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE		CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE		CUMPLE
G5 Direccionales		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE		CUMPLE
G5 Stop		CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE		CUMPLE
G5 Reverse		CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE		CUMPLE

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Especio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5,66
Eje 1	Izquierda	4,56
	Derecha	4,34
Eje 2	Izquierda	4,23
	Derecha	4,31

Julio Ramos



HOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.