


INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA



No B 0004976


Fecha Revisión

15/06/2021

PLACA: SLG920	CLASE: MICROBUS	MARCA: IVECO	LINEA: DAILY 3510
KILOMETRAJE: 387453	MODELO: 2008	CILINDRAJE: 2800	SILLAS: 19
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: 1020146	VIN: ***	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		CHASIS: 93ZC35701883229485	
Certificado: 151807835	Fec.Exp: 12/02/2021	Fec.Ven: 12/02/2022	Poliza SOAT: 3420121000809
Empresa: METRO JUNIOR S SAS NIT. 830092453		MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA	
Propietario: ESCOBAR ORTIZ CARLOS ARTURO CC. 79432634	Dirección: BOGOTA **		Fec.Exp: 11/02/2021
Conductor: FREDY D. CUBILLOS CC. 80085938	Dirección: BOGOTA *		Fec.Ven: 10/02/2022
	Dirección: BOGOTA -		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	☒
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Aceite de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	☒
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Silloteria	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	☒
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	☒
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	☒
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	☒
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	5.1	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
		4.23	4.21	3.5		3.3					
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Valor	Norma
			%		%		%		%	Resultado	Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 15/08/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
[Firma]
CC. 80085938 Da

RESPONSABLE
CDA
Tecno Sabana
Rev. Téc. Mecánica y Gases
NIT. 900.915.303
Bogotá, Colombia
APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.