

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00007897-2208
CDA ECOTEC SAS
NIT 900364255-8
CALLE 17 SUR N 28-27 Tel
7275230
BOGOTA D.C.

FECHA

Fecha de prueba:
2022-08-03

Dirección:

Nombre o razón social:

PEDRO PABLO RODRIGUEZ

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 19148368

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:
SMN475

Marca:

KIA

Línea:

PREGIO

Clase:
MICROBUS

Modelo:
2008

Cilindrada:
2957 Kilometraje:
269784

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
0003544378

Combustible:
DIESEL

Color:

BLANCO

Empresa:

Conductor:
PEDRO PABLO RODRIGUEZ

DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2022-08-03, Placa SMN475 Hora 18:50



Fecha 2022-08-03, Placa SMN475 Hora 18:50

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anchaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anchaje de batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triángulos | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G3 Piloto | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | G9 Tapicería | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G9 Cojinería | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G10 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Bolíquin | CUMPLE | G10 Terminalas | CUMPLE |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo | CUMPLE |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | | |

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7: LLANTAS

G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 6.6 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 5,2 | 5,4 |
| Eje 2 | 5,8 | 5,6 |

CRISTIAN DAVID CUTIERREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.