

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 114081



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck
S.A.S.
Nit. 900.087.532-5
Calle 76 A # 90 A - 26
Tels.: 223 9094 - 252 2279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-08-12	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa LOBENA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10017455496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 231387	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Espejos		X	
Luces internas		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Emblemas		X	
Pisos		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Luces de parqueo		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Muelles		X	
Filtraciones de aceite		X	
Luces de Freno		X	
Equipo de carretera		X	
Fugas de combustible		X	
Luces direccionales		X	
Cojinería		X	
Luces bajas y altas		X	
Vidrios		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Luz de reversa		X	
Amortiguadores		X	
Calcamonias		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Logotipos		X	
Soportes		X	
Caja de dirección		X	
Limpiabrisas		X	
Freno de emergencia		X	
Rines y Llantas		X	
Sistema de Escape		X	
Cinturones de seguridad		X	
Cucetas		X	
Terminales		X	
Emisiones de presión Sonora (Ruido)		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Estado de la Carrocería		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-08-12 TDS261 15:59



2022-08-12 TDS261 15:57

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial], Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Foto trasera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.