



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0009810

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA


Fecha Revisión

25/08/2022

PLACA:	XVZ031	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	IVECO	LINEA:	DAILY			
KILOMETRAJE:	378654	MODELO:	2008	CILINDRAJE:	2800	SILLAS:	14	COLOR:	BLANCO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	1023598	VIN:	93ZC357018830245	CHASIS:	93ZC357018830245			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	154976468	Fec.Exp:	10/09/2021	Fec.Ven:	10/09/2022	3420121004723	Fec.Exp:	01/09/2021	Fec.Ven:	30/09/2022
Empresa:	TRANSPORTES FURA SAS NIT. 900937364				Dirección:	BOGOTA *				
Propietario:	ORJUELA MARTINEZ WILFRED CC. 79999432				Dirección:	BOGOTA *				
Conductor:	LUIS FERNANDO MAHECHA VELEZ CC. 79619149				Dirección:	BOGOTA *				

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto				Izquierdo		Derecho		Izq.R1		Izq.R2		Der.R1		Der.R2	
				2.3		3.8		2.36		3.6		4.5		4.1	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso		Unidad	
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		Desequilibrio		Maximo	
				Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		30		%	
Eficacia Auxifar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		30		%	
	18	%		Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30		%	
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30		%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Ciclo5	Unidad	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%		%	Resultado			%



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 25/10/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CÉDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
Nit:900896374-9

Los suscritos operarios, responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.