

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002281-2209

CDA CONTROL CAR  
NIT 901396853-3  
CARRERA 27 # 26-63/61 SUR  
Tel 6292655  
BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba:  
2022-09-08

Nombre o razón social:  
MELO CUBILLOS MIRYAN Y OTROS

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHÍCULO

Dirección:

CRA 64 BN 62 20 SUR

Teléfono:

3132759908

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 52058557

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:  
SKZ753

Marca:

JINBEI

Línea:

SY6483Q316

Clase:

MICROBUS

Modelo:

2012

Cilindraje:

2660

Kilometraje:

3215485

Servicio:  
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10010816925

Combustible:  
DIESEL

Color:  
VERDE

Empresa:

Conductor:  
MELO CUBILLOS MIRYAN Y OTROS

## DATOS DEL VEHÍCULO



Fecha 2022-09-08, Placa SKZ753 Hora 17-47



Fecha 2022-09-08, Placa SKZ753 Hora 17-50

## Inspección Visual

G1	Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento,	CUMPLE	G6	Reversa	CUMPLE	G9	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.	CUMPLE	G6	Luz de parqueo	CUMPLE	G8	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G2	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G6	Luz Interna	CUMPLE	G9	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G2	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G2	Andaje sillas	CUMPLE	G6	Luces Altas	CUMPLE	G8	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G2	Estado tubos escape	CUMPLE	G6	Luces Bajas	CUMPLE	G9	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Aseo General	CUMPLE	G6	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Espejos	CUMPLE	G6	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Pernos	CUMPLE	G6	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Sorores	CUMPLE	G6	Desempañador	CUMPLE	G9	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Rotulas Superiores	CUMPLE	G7	Cruceta	CUMPLE	G9	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Linterna	CUMPLE	G9	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Triángulos	CUMPLE	G9	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Amortiguadores	CUMPLE	G7	Banderola	CUMPLE	G9	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Tijeras	CUMPLE	G7	Tacos	CUMPLE	G9	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G7	Llanta de respuesto	CUMPLE	G10	Latonería y Pintura	CUMPLE
G4	Retrovisores	CUMPLE	G7	Gato	CUMPLE	G10	Tapicería	CUMPLE
G4	Pito	CUMPLE	G7	Herramienta	CUMPLE	G10	Cojinería	CUMPLE
G4	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G7	Extintor	CUMPLE	G11	Caja de Dirección	CUMPLE
G5	Parabrisas	CUMPLE	G7	Botiquín	CUMPLE	G11	Terminales	CUMPLE
G5	Ventanillas	CUMPLE	G7	Señales de advertencia	CUMPLE	G11	Brazos Axiales	CUMPLE
G5	Puertas	CUMPLE	G8	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Bastidor	CUMPLE
G5	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G8	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Pisos	CUMPLE
G5	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G8	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G13	Promedio de Distancia	CUMPLE
G6	Direccionales	CUMPLE	G8	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G13	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G6	Slop	CUMPLE						

G1: EMISIONES DE GASES DE  
ESCAPE Y RUIDO

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G6: SISTEMA ELÉCTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA  
G8: LLANTAS  
G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION  
G11: SISTEMA DE DIRECCION  
G12: CHASIS

G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

G2: CARROCERIA

G3: SISTEMA DE SUSPENSION

G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G6: SISTEMA ELÉCTRICO

G7: EQUIPO DE CARRETERA

G8: LLANTAS

G9: RINES

G10: ESTADO DE PRESENTACION

G11: SISTEMA DE DIRECCION

G12: CHASIS

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,8
Izquierda		Derecha
Eje 1	4,1	4,1
Eje 2	4,1	4,1

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



ANDRES FELIPE GASCA RUIZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.