



REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0009569


NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
04/08/2022

PLACA: SMB787	CLASE: BUS	MARCA: HYUNDAI	LINEA: COUNTY
KILOMETRAJE: 389765	MODELO: 2009	CILINDRAJE: 3200	SILLAS: 23
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: D4AL73399771	VIN: KMJHD17LP9C039223	COLOR: BLANCO
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 14191900032300	CHASIS: KMJHD17LP9C039223
Certificado: 160446489 Fec.Exp: 23/07/2022 Fec.Ven: 23/07/2023		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Empresa: TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 232590		Fec.Exp: 03/03/2022 Fec.Ven: 02/03/2023	
Propietario: MEDINA VILLAMIL YESICA CC. 1033745154		Dirección: BOGOTA *	
Conductor: MEDINA VILLAMIL YESICA CC. 1033745154		Dirección: BOGOTA *	

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Espanagos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acete de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splindres	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cufies)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

				Eje 1		Eje 2				Eje 3					
LABRADO RUEDAS (mm)				Izquierdo		Derecho		Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto				5,7		4,2		4,8	4,9	4,2	5,9				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad	
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N			30	%	
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N			30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			30	%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			30	%	
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%						



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 04/10/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT:900896374-9
Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.