

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2022-09-23	CONSECUTIVO:	23-13132	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	JOSE LUCIANO BRITO	C.C.	10103852	SCY331
DIRECCION:	CALLE 161A N8B-33	TEL:	1000000	
MARCA:	Kia	MODELO:	2005	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2023-03-29	
SOAT:	2023-03-26	TARJETA DE PROPIEDAD:	10021098541	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2023-01-19	TARJETA DE OPERACION:	2024-06-09	TRANSPORTES INFOEXPRESS PLUS S.A.S.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
ESTADO PISOS		X	
TACOS		X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	
CAJA SOPORTE		X	
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X	
TEMPLETE		X	
NUMERO DE ORDEN		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
EFICACIA		X	
TERMINALES		X	
BOOSTER		X	
CRUCETA		X	
HERRAMIENTAS		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
COLUMNAS		X	
DIRECCIONAL		X	
REVERSA		X	
SOPORTES	6.12 Motor	X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
JUEGO LIBRE		X	
TIMBRES		X	
DISCOS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
AMORTIGUADORES		X	
EXTINTOR		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
ALARMAS		X	
BATERIA		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
BOTIQUIN		X	
PITOS		X	
PERNOS O TUERCAS		X	
PUERTAS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
SUPERIORES		X	
PITMAN		X	
BARRA		X	
FUGAS		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
PARQUEO		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
FRENO EMERGENCIA		X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
TUBOS MANGUERAS		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
INTERNA		X	
INTERNAS		X	
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
AMPERIMETRO		X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
PRESENCIA DE ABISTAS EXTERNAS INTERNAS		X	

DISTINTIVOS Y EMBLEMAS			X	
FRENOS			X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión		X	
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión		X	
TAPA	6.12 Motor		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor		X	
ARRANQUE			X	
CINTURONES DE SEGURIDAD			X	
FUGAS	6.8 Motor y transmisión		X	
LUZ GRADAS			X	
PLACAS			X	
BAJO	6.8 Motor y transmisión		X	
ALTAS			X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO			X	
AMPERIMETRO			X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.1 Revisión exterior		X	
TAPICERIA			X	
CHASIS			X	
GRADAS			X	
ESPLINDER			X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO			X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión		X	
REPUESTO			X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA			X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS			X	
LINTERNA			X	
BAJAS			X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor		X	
VOLANTE			X	
TUBOS DE ESCAPE			X	
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior		X	
TRIANGULOS			X	
TACOMETRO / PRESION AIRE			X	
LLANTAS			X	
INTERRUPTOR CENTRAL			X	
PASAMANOS			X	
CABLEADO ELECTRICO			X	
PASTILLAS BANDAS			X	
CAMPANA			X	
SILLETERIA			X	
LIMPIABRISAS	6.1 Revisión exterior		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO			X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

tmp_frenos__desequilibrio_eje_1 => 19.5 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 27.5 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 14.7 tmp_frenos__eficacia_total => 61.6

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Carlos Rivera Rivera [Suspensión], Carlos Rivera Rivera [Señalización e Identificación], Carlos Rivera Rivera [Sistema rodamiento], Carlos Rivera Rivera [Foto delantera], Carlos Rivera Rivera [Frenos], Carlos Rivera Rivera [Equipo de prevención y seguridad], Carlos Rivera Rivera [Dirección], Carlos Rivera Rivera [Frenos y Peso], Carlos Rivera Rivera [Sistema Eléctrico], Carlos Rivera Rivera [Presentación y Carrocería], Carlos Rivera Rivera [Vidrios], Carlos Rivera Rivera [Motor], Carlos Rivera Rivera [Luces], Carlos Rivera Rivera [Transmisión], Carlos Rivera Rivera [Foto trasera],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES