



GESTION INTEGRAL VEHICULAR S.A.S

REVISION PREVENTIVA
RESOLUCION 315 DE 2013 Y 1565 DE 2014

NIT: 901,556,572-6
RESOLUCION 6184 DEL 28 DICIEMBRE DE 2018

DATOS VEHICULO


PLACA	SPP844	MARCA	HYUNDAI	LINEA	STAREX PANEL	MODELO	2007	CILINDRAJE	2476
COLOR	BLANCO	VIN O CHASIS	KMJWWH7HP7U7	MOTOR	D4BH6370883	COMBUSTIBLE	DIESEL		
SERVICIO	PUBLICO	CLASE	MICROBUS	LIC TRANSITO	10019091126	FECHA MATRICULA	06/02/2007		
SOAT	28/12/2022	RCE	20/11/2022	RCC	20/11/2022	RTMYEC	15/01/2023	CERTIFICADO GNV	N/A
								No SILLAS	12
PROPIETARIO	ISOLINA ESCAMILLA HERNANDEZ			CEDULA PROPIETARIO	24031201		CIUDAD	BOGOTA	
DIRECCION				TELEFONO			EMPRESA	CELUVANS LTDA	

RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

KIT DE CARRETERA	Filtros(aire - aceite - combustible)	APTO	Mecanica	APTO	GASES	N/A
Botiquin	Soportes	APTO	Hidraulica	APTO	LUCES	APTO
Extintor	Cubierta de motor	APTO	Alineacion	APTO	LLANTAS	APTO
Gato	Arranque	APTO	Axiales	APTO	SUSPENS FRENOS	
Herramientas	Bateria	APTO	Brazo corto	APTO	SUS DD	N/A
Linterna	EXHOSTO	APTO	Crucetas de direccion	APTO	SUS DI	N/A
Tacos	SILENCIADOR	APTO	Hidraulico	APTO	SUS TD	N/A
Triangulos			aceite	APTO	SUS TI	N/A
Chaleco			Valvulina - hidraulico	APTO	ALIN DEL	APTO
EXTERIOR	INTERIOR		Combustible	APTO	ALIN TRAS	APTO
Espejos	Manguera aire	NO APLI	Aire	NO APLI	FR DD	N/A
Espejo puerta trasera	Martillo rompe vidrios-pala	APTO	Amortiguadores (del - Tras)	APTO	FR DI	N/A
Brazos y cuchillas	Dispositivo de velocidad	APTO	Soportes sapos	APTO	FR TD	N/A
Cauchos puertas	Pedal	APTO	Brazo compensador direcci	APTO	FR TI	N/A
Latoneria y pintura	Interruptores	APTO	Tijeras (sup - inf)	APTO	EFIC FR	N/A
Bomper (del y tras)	Motor (lavavidrios-limpiab	APTO	Terminales	APTO	FR EMG	N/A
Logos empresa	Indicador (temp-volt)	NO APLI	Splinderes	NO APLI		
Calcomanias	Odometro - tacometro	APTO	Bujes (muelles - tijeras)	APTO		
Tapas (aceite y combustible)	Silleteria - Tapiceria - Carter	APTO	Hojas muelles	APTO		
Placas laterales y techo	Sillas preferenciales	NO APLI	Espirales	APTO		
	Piso	APTO				
Chapas y manijas	Aseo	APTO	Topes cauchos	APTO		
parabrisas (del y tras)	Pasamanos	NO APLI	Rotulas	APTO		
Polarizado	Estribos	APTO	Chasis	APTO		
Fisuras	Calcomanias informativas	APTO				
Ventanas laterales	Pito	APTO				
Salidas de emergencia						
Luces (Altas - Bajas)	INFERIOR					
Luces estribos	Balinera embrague	APTO				
Direccionales - estacionaria	Bomba auxiliar embrague	APTO				
Exploradoras	Disco embrague	APTO				
Reversa	Prensa embrague	APTO				
Freno	Caja velocidades	APTO				
Delimitadoras	Tornillos	APTO				
	Crucetas	APTO				
Internas	Rodamientos (del y tras)	APTO				
Avisos rutas	Ejes (del y tras)	APTO				
Rines	Cojinetes	APTO				
Tuercas y esparragos	Uniones	APTO				
MOTOR	Soportes de seguridad	APTO				
Sistema refrigeracion	Protector cardan	APTO				
Radiador	Booster	APTO				
Bomba agua	Campanas	APTO				
Bomba combustible	Discos	APTO				
Medidor (combustible)	Tubos mangueras	APTO				
Guaya capo	Pastillas - bandas	APTO				
Valvula PCV	Guayas fundas varillas	APTO				
Pera (temperatura - aceite)	Bomba principal	APTO				
Correas - Mangueras	Freno (mano - seguridad)	APTO				
Liquido frenos	Cinturon de seguridad	APTO				

OBSERVACIONES

APROBADO PROXIMA REVISION: 29/11/2022
INGENIERO MECANICO: DIEGO SANTAMARIA
TARJETA PROFESIONAL: CN 23063242



FIRMA Y SELLO FECHA 29/09/2022
CONSECUTIVO 882