



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0010267

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

03/10/2022

PLACA:	SMB787	CLASE:	BUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY		
KILOMETRAJE:	435672	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	3200	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4AL73399771	VIN:	KMJHD17LP9C039223	CHASIS:	KMJHD17LP9C039223	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		14191800032300			
Certificado:	160446489	Fec.Exp:	23/07/2022	Fec.Ven:	23/07/2023	Fec.Exp:	03/03/2022	Fec.Ven:	02/03/2023
Empresa:	TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 232590				Dirección:	BOGOTA *			
Propietario:	MEDINA VILLAMIL YESICA CC. 1033745154				Dirección:	BOGOTA *			
Conductor:	MEDINA VILLAMIL YESICA CC. 1033745154				Dirección:	BOGOTA *			

LUCES		Rines Traseros		Retrovisor Izquierdo		Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Batería	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapicería	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Silletería	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacómetro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperímetro	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pase Manos	✓	Uniones	✓	Splínderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquín	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triángulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cuñes)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Marbillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

			Eje 1		Eje 2				Eje 3					
LABRADO RUEDAS (mm)			Izquierdo	Derecho	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2	Izg.R1	Izg.R2	Der.R1	Der.R2		
Rueda De Repuesto	5.4		6.7	4.1	4.9	5.4	6.7	4.2						
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		30		%	
			Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		30		%	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		30		%	
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30		%	
			Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30		%	
Eje 1			Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%					%