

CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ



Serviteca Parqueadero

Cra. 10 No. 7-25
Chia Cundinamarca
Tel: 863 7945
Cel: 313 390 9215



FORMULARIO NACIONAL DE REVISIÓN PREVENTIVA

DECRETO 003366 DE NOV. DE 2003 Y RESOL
3180 DE FEB. 2013 ESTA REVISIÓN PREVENTIVA
NO ES VALIDO COMO REVISIÓN OFICIAL.

2022-10-07-01

EMPRESA:

VIATENA

NOMBRE DEL CONDUCTOR:

FERNANDO LOPEZ

FECHA
REVISIÓN

DÍA

7

MES

OCTUBRE

AÑO

2022

PLACA

No. INT.

MODELO

386

2008

MARCA

NO PLUS

LINEA

PLUS TL 145

MOTOR

BD30119255Y

CHASIS

CKDAFTLO7ND02330

CARROCERÍA

DISTINTIVO DE LA EMPRESA

PINTURA

PARABRISAS

VENTANILLAS PUERTAS

TIMBRE

ESPEJOS

TAPICERÍA

ANCLAJE SILLAS

SALIDA DE EMERGENCIA

LATONERÍA

BOMPER DELANTER O TRASERO

ESTADO TUBO ESCAPE

ESTADO DE RINES

CONDICIONES MECÁNICAS

CADENA CARDAN

SUSPENSIÓN

AMORTIGUADORES

BALLESTAS

HIDRÁULICAS NEUMÁTICOS

BUJE CAUCHOS

SOPORTES

SPLINDER

ROTULAS

TERMINALES

DIRECCIÓN

LUBRICACIÓN (Estado del Aceite)

TUERAS

FUGAS

EQUIPO DE CARRETERA

SEÑALES DE ADVERTENCIA 2

TACOS 2

GATO

CRUCETA

HERRAMIENTA

REPUESTO

OBSERVACIONES:

SEGURO

TECNO MEC.

T. OPERACIONES

KIL

31/01/2023

1/02/2023

14/02/2024

98/000

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD SISTEMA ELÉCTRICO

PLUMILLAS

PITO

DIRECCIONALES

STOPS

REVERSA

PITO REVERSA

LUZ PARQUEO

LUZ INTERNA

LUZ PLACA

LUCES ALTAS

LUCES BAJAS

SISTEMA ARRANQUE

INDICADORES TABLERO

TERMINALES DE BATERIA

DESEMPAÑADOR

SISTEMA DE FRENSOS

FRENO PRINCIPAL

FRENO AUXILIAR

MANGUERA DE FRENSOS

BOTIQUÍN

EXTINTOR

FECHA VEN. D. M. AÑO 23

ISODINE

MICROPORÉ

ALCOHOL

CURAS

SUERO

GUANTES

GASA

BISTURI

VENDAS

TIJERAS

COPITOS

ALGODON

AGUA

CUELLO ORT.

No. DE CINTURONES

22

RUEDAS PROFUNDIDAD DE LABRADO mm

EJE 1 Lanta Delantera Izq. 10mm mm.

Lanta Delantera Der. 10mm mm.

EJE 2 Lanta Trasera Izq. 4mm mm.

Lanta Trasera Der. 4mm mm.

FIRMA AUTORIZADA O & Z SERVITECA

NOMBRE:

VEHICULO APROBADO

Tec. Armando olivos

Tec. Gilberto jaimes

Tec. Jesus Martinez

