



# REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0010343

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

07/10/2022

|                                       |                                       |          |            |             |              |                  |                        |          |                  |          |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|----------|------------------|----------|------------|
| PLACA:                                | SKZ953                                | CLASE:   | MICROBUS   |             | MARCA:       | JINBEI           |                        | LINEA:   | SY6548J1S3BH     |          |            |
| KILOMETRAJE:                          | 299432                                | MODELO:  | 2012       | CILINDRAJE: | 2498         | SILLAS:          | 16                     | COLOR:   | BLANCO           |          |            |
| COMBUSTIBLE:                          | DIESEL                                | MOTOR:   | DK4BO4O393 |             | VIN:         | LSYHKAAXCK054993 |                        | CHASIS:  | LSYHKAAXCK054993 |          |            |
| Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases: |                                       |          |            |             | Poliza SOAT: |                  | SEGUROS DEL ESTADO S.A |          |                  |          |            |
| Certificado:                          | 159010013                             | Fec.Exp: | 13/04/2022 | Fec.Ven:    | 13/04/2023   | 1383300001640    |                        | Fec.Exp: | 12/04/2022       | Fec.Ven: | 11/04/2023 |
| Empresa :                             | INLEBA S. A. S. NIT. 302415           |          |            |             |              | Dirección:       |                        | BOGOTA * |                  |          |            |
| Propietario :                         | DIAZ GARCIA PAOLA ANDREA CC. 52994058 |          |            |             |              | Dirección:       |                        | BOGOTA * |                  |          |            |
| Conductor :                           | ROMAN FONSECA CC. 13959335            |          |            |             |              | Dirección:       |                        | BOGOTA * |                  |          |            |

| LUCES                    |   | INSPECCIÓN SENSORIAL                 |   | Tubos-Mangueras             |   |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| Altas                    | ✓ | Rines Traseros                       | ✓ | Pastillas-Bandas            | ✓ |
| Bajas                    | ✓ | Esparragos y Tuercas                 | ✓ | Excesiva                    | ✓ |
| Medias Delanteras        | ✓ | Llanta de repuesto                   | ✓ | Pedal Antideslizante        | ✓ |
| Medias Traseras          | ✓ | FUGAS                                |   | SISTEMA ESCAPE              |   |
| Freno                    | ✓ | Sistema de dirección                 | ✓ | Union Anillos               | ✓ |
| Placa                    | ✓ | Aceite de motor                      | ✓ | Union Tubo                  | ✓ |
| Reversa                  | ✓ | Valvulina caja                       | ✓ | Catalizador                 | ✓ |
| Direccional Izquierda    | ✓ | Valvulina Transmisión                | ✓ | Silenciador                 | ✓ |
| Direccional Derecha      | ✓ | Líquido De Frenos                    | ✓ | SISTEMA ELECTRICO           |   |
| Parqueo                  | ✓ | Líquido Refrigerante                 | ✓ | Interruptor Electrico       | ✓ |
| Interna                  | ✓ | Combustible                          | ✓ | Correas                     | ✓ |
| Gradas                   | ✓ | Aire                                 | ✓ | Batería                     | ✓ |
| HABITACULO DE PASAJEROS  |   | Sistema de Escape                    | ✓ | Cableado                    | ✓ |
| Limpia Parabrisas        | ✓ | MOTOR                                |   | Interruptor Central         | ✓ |
| Tapicería                | ✓ | Tapa De Aceite                       | ✓ | Arranque                    | ✓ |
| Tapa Motor               | ✓ | Varilla Medida Aceite                | ✓ | Pito Ciudad                 | ✓ |
| Silletería               | ✓ | Nivel De Aceite                      | ✓ | Tacómetro                   | ✓ |
| Cinturones de seguridad  | ✓ | Ventilador                           | ✓ | Man Presion Aire            | ✓ |
| Gradas                   | ✓ | Radiador                             | ✓ | Man Combustible             | ✓ |
| Pedales                  | ✓ | Filtro Combustible                   | ✓ | Amperímetro                 | ✓ |
| Tapa Combustible         | ✓ | Correas-Mangueras                    | ✓ | Pres. Lubrímotor            | ✓ |
| Puerta                   | ✓ | CARDAN                               |   | EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA |   |
| Pasa Manos               | ✓ | Crucetas                             | ✓ | Extintor                    | ✓ |
| Timbre                   | ✓ | Uniones                              | ✓ | Botiquín                    | ✓ |
| Vidrios                  | ✓ | Cadena o soportes de desprendimiento | ✓ | Triángulos -Conos           | ✓ |
| Parabrisas Posterior     | ✓ | TRANSMISION                          |   | Linterna                    | ✓ |
| Ventanillas              | ✓ | Embragues                            | ✓ | Llaves Rueda Gato           | ✓ |
| Salida De Emergencia     | ✓ | Caja De Velocidades                  | ✓ | Tacos (Cufes)               | ✓ |
| Escotillas               | ✓ | ESTADO CARROCERIA                    |   | Herramientas                | ✓ |
| Martillos                | ✓ | Pintura General                      | ✓ | Manguera Aire               | ✓ |
| Dispositivo de velocidad | ✓ | Chapas Puertas                       | ✓ |                             |   |
| SISTEMA RODAMIENTO       |   | Parachoques                          | ✓ |                             |   |
| Llantas Delanteras       | ✓ | Capot                                | ✓ |                             |   |
| Llantas Traseras         | ✓ | IDENTIFICACION                       |   |                             |   |
| Rines Delanteros         | ✓ | Retrovisor Interior                  | ✓ |                             |   |
|                          |   | Retrovisor Derecho                   | ✓ |                             |   |

| LABRADO RUEDAS (mm) |        | Eje 1           |         | Eje 2         |        |         |        | Eje 3         |        |            |        |
|---------------------|--------|-----------------|---------|---------------|--------|---------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|                     |        | Izquierdo       | Derecho | Izq.R1        | Izq.R2 | Der.R1  | Der.R2 | Izq.R1        | Izq.R2 | Der.R1     | Der.R2 |
| Rueda De Repuesto   | 5.6    | 4.3             | 5.9     | 5.6           |        | 5.2     |        |               |        |            |        |
| Eficacia Total      |        | Fuerza          |         | Peso          |        | Unidad  |        | Desequilibrio |        | Maximo     |        |
| Minimo              | Unidad |                 |         |               |        |         |        |               |        |            |        |
| 50                  | %      | Eje 1 Izquierdo | N       | Eje 1 Derecho | N      |         |        | 30            | %      |            |        |
|                     |        | Eje 2 Izquierdo | N       | Eje 2 Derecho | N      |         |        | 30            | %      |            |        |
| Eficacia Auxiliar   |        | Fuerza          |         | Peso          |        | Unidad  |        | Desequilibrio |        | Maximo     |        |
| Minimo              | Unidad |                 |         |               |        |         |        |               |        |            |        |
| 18                  | %      | Eje 3 Izquierdo | N       | Eje 3 Derecho | N      |         |        | 30            | %      |            |        |
|                     |        | Eje 4 Izquierdo | N       | Eje 4 Derecho | N      |         |        | 30            | %      |            |        |
|                     |        | Eje 5 Izquierdo | N       | Eje 5 Derecho | N      |         |        | 30            | %      |            |        |
| Eje 1               |        | Eje 2           |         | Eje 3         |        | Eje 4   |        | Eje 5         |        | Máximo ±10 |        |
| Temp °C             | Rpm    | Ciclo 1         | Unidad  | Ciclo 2       | Unidad | Ciclo 3 | Unidad | Ciclo 4       | Unidad | Resultado  | Valor  |
|                     |        |                 | %       |               | %      |         | %      |               | %      |            | Norma  |



Observaciones:

**ALROBADO**  
**REVIEXPRESS**  
**ALFONSO MORENO**  
**INGENIERIA S.A.S**  
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**  
**Vigencia : 07/12/2022**

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

*[Signature]*

RESPONSABLE

**REVIEXPRESS**  
**ALFONSO MORENO**  
**INGENIERIA S.A.S**  
Nit:900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.