

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

FORMATO DE PREVENTIVA No. 157390

RED PREVICAR



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de la Prueba 2022-10-07		Nombre o Razon Social MARIA DEL CARMEN ALVAREZ RAMIREZ	
Direccion		Telefono	Documento
Ciudad		Departamento	

3. DATOS DEL VEHICULO	
Placa UPO926	País COLOMBIA
Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS
Marca HYUNDAI	Línea STAREX H1
Modelo 2007	Vencimiento SOAT 2022-11-03
Vencimiento RTM 2023-09-12	Kilometraje 879940
Combustible DIESEL	Empresa PARTICULAR

7. Suspensión	
Delantera Izquierda	Delantera Derecha
Valor 0	Valor 0
Trasera Izquierda	Trasera Derecha
Valor 0	Valor 0
Minimo	Unidad
>=40	%

8. Frenos	
Eje 1 Izquierdo	Eje 1 Derecho
Fuerza	Fuerza
Peso	Peso
Unidad	Unidad
N	N
Eje 2 Izquierdo	Eje 2 Derecho
Fuerza	Fuerza
Peso	Peso
Unidad	Unidad
N	N
Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho
Fuerza	Fuerza
Peso	Peso
Unidad	Unidad
N	N
Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho
Fuerza	Fuerza
Peso	Peso
Unidad	Unidad
N	N
Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
Fuerza	Fuerza
Peso	Peso
Unidad	Unidad
N	N

9. Desviación Lateral	
Eje 1	Eje 2
Eje 3	Eje 4
Eje 5	Maximo
10	Unidad
m/Km	

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
--------	-------------	-------	-----------------

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente



Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo: 157390
----------------------------	------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: OK



[Firma]
Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.