



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

FECHA DE REVISIÓN:	2021-05-07	CONSECUTIVO:	23-11985	PLACA:	
NOMBRE DEL SOCIO:	JOSE ROCARDO ARIAS GARCIA	C.C.	94268969		
DIRECCIÓN:	CALLE 164 #7D-14	TEL:	1000000		TLN069
MARCA:	Volkswagen	MODELO:	2012		
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC:	2021-09-11		
SOAT:	2021-09-08	TARJETA DE PROPIEDAD:	10003707250	EMPRESA:	
SEGURO CONTRACTUAL:	2022-02-14	TARJETA DE OPERACION:	2021-03-7	ALLTOUR PLUS SAS	

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
TAPICERIA	Presentación y carrocería	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
TERMINALES	Dirección	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
BAJAS	Luces	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	Transmisión	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Luces	X	
TACOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
LINTERNA	Equipo de prevención y seguridad	X	
AMPERIMETRO	Sistema Electrico	X	
FUGAS	Transmisión	X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Suspensión	X	
CAMPANA	Frenos	X	
ESPLINDER	Dirección	X	
REVERSA	Luces	X	
ALTAS	Luces	X	
BOOSTER	Frenos	X	
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X	
LIMPIABRISAS	Vidrios	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
FUGAS GENERAL	Motor	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
SOPORTES	Motor	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Sistema rodamiento	X	
TUBOS DE ESCAPE	Presentación y carrocería	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
AMORTIGUADORES	Suspensión	X	
FRENOS	Luces	X	
NUMERO DE ORDEN	Señalización e identificación	X	
PLACAS	Señalización e identificación	X	
PARABRISAS	Vidrios	X	
CORREAS MANGUERAS	Motor	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e identificación	X	
VENTANILLAS	Vidrios	X	
BARRA	Dirección	X	
PASAMANOS	Presentación y carrocería	X	
ARRANQUE	Sistema Electrico	X	
JUEGO LIBRE	Dirección	X	
TIMBRES	Presentación y carrocería	X	
BATERIA	Sistema Electrico	X	
FUGA HIDRAULICA	Dirección	X	
LUZ GRADAS	Presentación y carrocería	X	
CABLEADO ELECTRICO	Presentación y carrocería	X	
EFICACIA	Frenos	X	
PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	Frenos	X	
CHASIS	PRESENTACION Y CARROCERIA	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Dirección	X	
VOLANTE	Dirección	X	
ARBOL DE TRANSMISION	Transmisión	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentación y carrocería	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS	Sistema Electrico	X	

CAJA DE VELOCIDADES	Seguridad		
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Transmisión	X	
COLUMNAS	Presentación y carrocería	X	
LLANTAS	Dirección	X	
PITMAN	Sistema rodamiento	X	
HERRAMIENTAS	Dirección	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
EXTINTOR	Señalización e identificación	X	
PITOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
CADENA CARDAN	Equipo de prevención y seguridad	X	
GRADAS	Transmisión	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Presentación y carrocería	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema eléctrico	X	
PASTILLAS BANDAS	Sistema rodamiento	X	
ESTADO PISOS	Frenos	X	
CAJA SOPORTE	Presentación y carrocería	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Dirección	X	
SILLETERIA	Presentación y carrocería	X	
DIRECCIONAL	Presentación y carrocería	X	
TAPA	Luces	X	
SUPERIORES	Motor	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Luces	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Señalización e identificación	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Presentación y carrocería	X	
FRENO EMERGENCIA	Vidrios	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Frenos	X	
PARQUEO	Frenos	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Luces	X	
EJE TRASERO	Señalización e identificación	X	
INTERNA	Transmisión	X	
ALARMAS	Luces	X	
COMBUSTIBLE	Equipo de prevención y seguridad	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Motor	X	
AMPERIMETRO	Vidrios	X	
GATO	SISTEMA ELECTRICO	X	
FUGAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
TRIANGULOS	Frenos	X	
DISCOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
INTERRUPTOR CENTRAL	Frenos	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Sistema eléctrico	X	
BOTIQUIN	Equipo de prevención y seguridad	X	
INTERNAS	Luces	X	
TEMPLETE	Suspensión	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e identificación	X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X NO

tmp_frenos__desequilibrio_eje_1 => 5.68 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 10.5 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 28.5 tmp_frenos__eficacia_total => 68.5

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Miguel Angel Tenjo Sanchez [Vidrios], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Presentación y Carrocería], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Luces], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Motor], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Sistema Eléctrico], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Frenos], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Dirección], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Foto trasera], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Equipo de prevención y seguridad], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Sistema rodamiento], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Señalización e identificación], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Foto delantera], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Transmisión], Miguel Angel Tenjo Sanchez [Suspensión],