

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 116533



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

TecniCheck
NIT: 900 087 532-5
Calle 76A N 90A-26
Tel: 2239094 - 2522279

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2022-10-10	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000	Ciudad Bogota, d.c. Empresa LOBENA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10017455496	Fecha Matrícula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 235145	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Luces de parqueo		X	
Filtraciones de aceite		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Logotipos		X	
Calcamonias		X	
Limpiaabanas		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Luces bajas y altas		X	
Vidrios		X	
Equipo de carretera		X	
Rines y Llantas		X	
Emissions de presión Sonora (Ruido)		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Luces direccionales		X	
Emblemas		X	
Cojinería		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Soportes		X	
Sistema de Escape		X	
Cinturones de seguridad		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Amortiguadores		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	
Caja de dirección		X	
Estado de la Carrocería		X	
Cucetas		X	
Fugas de combustible		X	
Luces de Freno		X	
Espejos		X	
Luces internas		X	
Luz de reversa		X	
Muellea		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Terminales		X	
Pisos		X	
Freno de emergencia		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI _X_

NO _____

Señalar puerta trasera izquierda como salida de emergencia

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-10-10 TDS261 11:50



2022-10-10 TDS261 11:52

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Niky Avellaneda Candil". The signature is placed over a horizontal line.

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Foto trasera], Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y
DE GASES**

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.