

PLACA:	SMO900	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	H1				
KILOMETRAJE:	389750	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	2476	SILLAS:	12	COLOR:	BLANCO CERAMICA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4BH8092041	VIN:	KMJWAH7HP9U131511	CHASIS:	KMJWAH7HP9U131511				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	157109324	Fec.Exp:	28/12/2021	Fec.Ven:	28/12/2022	13883300000950		Fec.Exp:	28/03/2022	Fec.Ven:	28/02/2023
Empresa :	INLEBA SAS NIT. 830091672					Dirección:	BOGOTA ****				
Propietario :	SARMIENTO MORENO MARIA CARMEN CC. 52619454					Dirección:	BOGOTA *				
Conductor :	DIAZ CASTILLO LEONARDO CC. 80875347					Dirección:	BOGOTA ****				

LUCES		Rines Traseros		INSPECCIÓN SENSORIAL		Retrovisor Izquierdo		Tubos-Mangueras	
Altas	✓	Esparragos y Tuercas		✓		Placa Delantera		✓	
Bajas	✓	Llanta de repuesto		✓		Placa Trasera		✓	
Medias Delanteras	✓	FUGAS				Placa Laterales y techo		✓	
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección		✓		Emblemas		✓	
Freno	✓	Aceite de motor		✓		DIRECCION			
Placa	✓	Valvulina caja		✓		Cabrilla		✓	
Reversa	✓	Valvulina Transmisión		✓		Juego Libre		✓	
Direccional Izquierda	✓	Liquido De Frenos		✓		Columna		✓	
Direccional Derecha	✓	Liquido Refrigerante		✓		Caja De Direccion		✓	
Parqueo	✓	Combustible		✓		Terminales		✓	
Interna	✓	Alre		✓		Axiales		✓	
Gradas	✓	Sistema de Escape		✓		Brazo corto		✓	
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR				Brazo largo		✓	
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite		✓		Pitman		✓	
Tapicería	✓	Varilla Medida Aceite		✓		Biela		✓	
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite		✓		SUSPENSION			
Silletería	✓	Ventilador		✓		Topes		✓	
Cinturones de seguridad	✓	Radiador		✓		Amortiguador Delantero		✓	
Gradas	✓	Filtro Combustible		✓		Amortiguador Trasero		✓	
Pedales	✓	Correas-Mangueras		✓		Soportes/Sapos		✓	
Tapa Combustible	✓	CARDAN				Brazo Compensador De Direccion		✓	
Puerta	✓	Crucetas		✓		Tijera Inferior Y Superior		✓	
Pasa Manos	✓	Uniones		✓		Splinderes		✓	
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento		✓		Barra Estabilizadora		✓	
Vidrios	✓	TRANSMISION				Muelles, Espirales Y Cauchos		✓	
Parabrisas Posterior	✓	Embragues		✓		Rotulas		✓	
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades		✓		Terminales		✓	
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA				Holguras		✓	
Escotillas	✓	Pintura General		✓		Chasis		✓	
Martillos	✓	Chapas Puertas		✓		Pasadores		✓	
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques		✓		FRENOS			
SISTEMA RODAMIENTO		Capot		✓		Booster		✓	
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION				Freno De Mano / seguridad		✓	
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior		✓		Campanas		✓	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho		✓		Discos		✓	
								SISTEMA ESCAPE	
								Union Anillos	
								Union Tubo	
								Catalizador	
								Silenciador	
								SISTEMA ELECTRICO	
								Interruptor Electrico	
								Correas	
								Bateria	
								Cableado	
								Interruptor Central	
								Arranque	
								Pito Ciudad	
								Tacometro	
								Man Presion Aire	
								Man Combustible	
								Amperimetro	
								Pres.Lubrimotor	
								EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
								Extintor	
								Botiquin	
								Triangulos -Conos	
								Linterna	
								Llaves Rueda ,Gato	
								Tacos (Cuñes)	
								Herramientas	
								Manguera Aire	

		Eje 1		Eje 2				Eje 3						
LABRADO RUEDAS (mm)		Izquierdo		Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	
Rueda De Repuesto		4.5		5.7		5.8		4.3		5.8		5.4		
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N				30	%
			Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N				30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N				30	%
			Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N				30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad			Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			Resultado		%



Observaciones :

APROBADO
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S.
Nit:900896374-9

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 12/10/2022

CONDUCTOR NOMBRE Y CÉDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900896374-9
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S.

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.