

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

**Autocheck**  
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 0000806-2211  
C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170  
NIT 901248782-5  
AC 170 No. 21A 70 Tel 7469334  
BOGOTÁ D.C.

## FECHA

Fecha de prueba: Nombre o razón social:  
2022-11-03 SIERRA CRUZ HERWIN ANTONIO

Dirección: CALLE 19 B # 81 B 45

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad  
CC. (  ) NIT. (  ) CE. (  ) No. 0079043776

Teléfono: 3028341608

Ciudad: BOGOTÁ Departamento: DISTRITO CAPITAL

Placa: SPP421  
Servicio: PÚBLICO

Marca: KIA  
No Licencia Tránsito: 10012254451

Combustible: DIESEL

Línea: K 2700 II  
Color: BLANCO

Clase: MICROBUS  
Empresa:

Modelo: 2006  
Cilindrada: 2605  
Kilometraje: 293436  
Conductor: SIERRA CRUZ HERWIN ANTONIO

## DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2022-11-03, Placa SPP421 Hora 12:20

Fecha 2022-11-03, Placa SPP421 Hora 12:47

## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Maximo	Unidad
	50		53		57		56	40	30	%

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Paso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	3241	N	Eje 1 Derecho	3623	N	10,5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2054	N	Eje 2 Derecho	2606	N	21,2*	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
18,4	18	%						

## Desviación Lateral

Eje 1	-2,9	Eje 2	-4,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Andaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Baleria	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Scopores	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulias Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulias Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Llanta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Llantoneria y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cajonera	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Sirena	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.05	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.23	4.11
Eje 2	4.21	4.12

CENTRO DE DIAGNÓSTICO

AUTOMOTRIZ Autocheck

NIT. 901248782-5

Ricardo Alexis Rincón Aristizábal

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.