



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0010608


NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
08/11/2022


PLACA:	UFW826	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	CRAFTER 50			
KILOMETRAJE:	783727	MODELO:	2010	CILINDRAJE:	2461	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BJMO28048	VIN:	*	CHASIS:	WV1ZZZ2EZA6007657			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	15843324	Fec.Exp:	03/03/2022	Fec.Ven:	03/03/2023	28385326	Fec.Exp:	05/03/2022	Fec.Ven:	04/03/2023
Empresa :	GLOBAL CARS S. A. S. NIT. 900215926					Dirección:	BOGOTA **			
Propietario :	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135					Dirección:	BOGOTA *			
Conductor :	EUSSE CALDERON DIEGO CC. 80871135					Dirección:	BOGOTA *			

INSPECCIÓN SENSORIAL		
LUCES	Rines Traseros	✓
	Esparragos y Tuercas	✓
	Llanta de repuesto	✓
	FUGAS	
	Sistema de dirección	✓
	Aceite de motor	✓
	Valvulina caja	✓
	Valvulina Transmisión	✓
	Líquido De Frenos	✓
	Líquido Refrigerante	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	Combustible	✓
	Aire	✓
	Sistema de Escape	✓
	MOTOR	
	Tapa De Aceite	✓
	Varilla Medida Aceite	✓
	Nivel De Aceite	✓
	Ventilador	✓
	Radiador	✓
	Filtro Combustible	✓
SISTEMA RODAMIENTO	Correas-Mangueras	✓
	CARDAN	
	Crucetas	✓
	Uniones	✓
	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
	TRANSMISION	
	Embragues	✓
	Caja De Velocidades	✓
	ESTADO CARROCERIA	
	Pintura General	✓
SISTEMA ESCAPE	Chapas Puertas	✓
	Parachoques	✓
	Capot	✓
	IDENTIFICACION	
	Retrovisor Interior	✓
	Retrovisor Derecho	✓
	FRENOS	
	Booster	✓
	Freno De Mano / seguridad	✓
	Campanas	✓
SISTEMA ELECTRICO	Discos	✓
	SUSPENSION	
	Topes	✓
	Amortiguador Delantero	✓
	Amortiguador Trasero	✓
	Soportes/Sapos	✓
	Brazo Compensador De Direccion	✓
	Tijera Inferior Y Superior	✓
	Splinderes	✓
	Barra Estabilizadora	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
	Rotulas	✓
	Terminales	✓
	Holguras	✓
	Chasis	✓
	Pasadores	✓
	Tubos-Mangueras	
	Pastillas-Bandas	✓
	Excesiva	✓
	Pedal Antideslizante	✓

			Eje 1			Eje 2				Eje 3				
LABRADO RUEDAS (mm)			Izquierdo		Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto		3.6	4.6		4.8		3.5	3.7	4.3	5.7				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho			N			30	%
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho			N			30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			30	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%					



Observaciones :



APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 08/01/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S.
Nit:900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.