

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

NºB0007899

Fecha Revisión
09/11/2022

CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

PLACA:	SMD645	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	KIA	LINEA:	PREGIO			
KILOMETRAJE:	364396	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	2957	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	JT575287	VIN	*****	CHASIS	8L0TS73228E001977			
Revisión Técnico	Mecánica Y De Gases:			Poliza SOAT:	SEGUROS AXA COLPATRIA					
Certificado:	159992524	Fec.Exp:	02/07/2022	Fec.Ven:	02/07/2023	3139363200	Fec.Exp:	13/08/2022	Fec.Ven:	13/08/2023
Empresa :	NATURAL TOURS SAS NIT. 900530033				Dirección:	BOGOTA CL 75 A NO 72 95				
Propietario :	CRISTHIAN LEONARDO PERALTA CC. 1020800169				Dirección:	BOGOTA CL 75 A NO 72 95				
Conductor :	CRISTHIAN LEONARDO PERALTA CC. 1020800169				Dirección:	BOGOTA*****				

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL									
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓				
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓				
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓				
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓				
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE					
Placa	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION			Union Anillos	✓			
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓				
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓				
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓				
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	SISTEMA ELECTRICO					
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓				
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓				
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓				
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓				
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓				
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓				
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION			Pito Ciudad	✓			
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓				
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓				
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓				
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperimetro	✓				
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓				
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA					
Timbre	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓				
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimientc	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓				
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓				
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓				
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓				
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Cuñes)	✓				
Martillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓				
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓				
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS							
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓						
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓						
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓						
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓						

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1		Eje 2				Eje 3				
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	
Rueda De Repuesto	13,93	10,82	13,71	7,19	7,17	7,02	7,01				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio		
			Fuerza	Pesc	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
0	50	%	Eje 1 Izquierdo	N		Eje 1 Derecho	N		30	%	
	0	%	Eje 2 Izquierdo	N		Eje 2 Derecho	N		30	%	
Eficacia Auxiliar	18	%	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N		30	%	
			Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N		30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N		30	%	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	±10	Unidad	m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%					%



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 09/01/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
CDA
Tecnosabana
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363-0
APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.