

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

N°B0007922



CDA TECNOSABANA S.A.S

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

21/11/2022

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| PLACA: | SWK629 | CLASE: | BUSETA | MARCA: | MERCEDEZ BENZ | LÍNEA: | LO-712 |
| KILOMETRAJE: | 422028 | MODELO: | 2004 | CILINDRAJE: | 3972 | SILLAS: | 24 COLOR: BLANCO VERDE |
| COMBUSTIBLE: | DIESEL | MOTOR: | 37498810583195 | VIN: | 9BM6881564B363124 | CHASIS: | 9BM6881564B363124 |
| Revisión Técnica Mecánica Y De Gases: | | | | Poliza SOAT: SEGUROS DEL ESTADO S.A | | | |
| Certificado: | 157773719 | Fec.Exp: | 28/01/2022 | Fec.Ven: | 28/01/2023 | 1412521135 | Fec.Exp: 16/12/2021 Fec.Ven: 16/12/2022 |
| Empresa : | TURIVANS S.A NIT. 830072904 | | | | Dirección: | BOGOTA DG 182 # 20-91 O | |
| Propietario : | ANDRES ECHEVERRI CC. 1020761824 | | | | Dirección: | BOGOTA DG 182 # 20-91 O | |
| Conductor : | ANDRES ECHEVERRI CC. 1020761824 | | | | Dirección: | BOGOTA**** | |

| INSPECCIÓN SENSORIAL | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---|
| LUCES | | | | | | | |
| Altas | ✓ | Rines Traseros | ✓ | Retrovisor Izquierdo | ✓ | Tubos-Mangueras | ✓ |
| Bajas | ✓ | Esparragos y Tuercas | ✓ | Placa Delantera | ✓ | Pastillas-Bandas | ✓ |
| Medias Delanteras | ✓ | Llanta de repuesto | ✓ | Placa Trasera | ✓ | Excesiva | ✓ |
| Medias Traseras | ✓ | FUGAS | | Placa Laterales y techo | ✓ | Pedal Antideslizante | ✓ |
| Freno | ✓ | Sistema de dirección | ✓ | Emblemas | ✓ | SISTEMA ESCAPE | |
| Placa | ✓ | Aceite de motor | ✓ | Cabrilla | ✓ | Union Anillos | ✓ |
| Reversa | ✓ | Valvulina caja | ✓ | Juego Libre | ✓ | Union Tubo | ✓ |
| Direccional Izquierda | ✓ | Valvulina Transmisión | ✓ | Columna | ✓ | Catalizador | ✓ |
| Direccional Derecha | ✓ | Líquido De Frenos | ✓ | Caja De Dirección | ✓ | Silenciador | ✓ |
| Parqueo | ✓ | Líquido Refrigerante | ✓ | Terminales | ✓ | SISTEMA ELECTRICO | |
| Interna | ✓ | Combustible | ✓ | Axiales | ✓ | Interruptor Electrico | ✓ |
| Gradas | ✓ | Aire | ✓ | Brazo corto | ✓ | Correas | ✓ |
| HABITACULO DE PASAJEROS | | | | | | | |
| Limpia Parabrisas | ✓ | Sistema de Escape | ✓ | Brazo largo | ✓ | Batería | ✓ |
| Tapicería | ✓ | MOTOR | | Pitman | ✓ | Cableado | ✓ |
| Tapa Motor | ✓ | Tapa De Aceite | ✓ | Biela | ✓ | Interruptor Central | ✓ |
| Silleteería | ✓ | Varilla Medida Aceite | ✓ | SUSPENSION | | Arranque | ✓ |
| Cinturones de seguridad | ✓ | Nivel De Aceite | ✓ | Topes | ✓ | Pito Ciudad | ✓ |
| Gradas | ✓ | Ventilador | ✓ | Amortiguador Delantero | ✓ | Tacometro | ✓ |
| Pedales | ✓ | Radiador | ✓ | Amortiguador Trasero | ✓ | Man Presion Aire | ✓ |
| Tapa Combustible | ✓ | Filtro Combustible | ✓ | Soportes/Sapos | ✓ | Man Combustible | ✓ |
| Puerta | ✓ | Correas-Mangueras | ✓ | Brazo Compensador De Dirección | ✓ | Amperímetro | ✓ |
| Pasa Manos | ✓ | CARDAN | | Tijera Inferior Y Superior | ✓ | Pres.Lubrimotor | ✓ |
| Timbre | ✓ | Crucetas | ✓ | Splinderes | ✓ | EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA | |
| Vidrios | ✓ | Uniones | ✓ | Barra Estabilizadora | ✓ | Extintor | ✓ |
| Parabrisas Posterior | ✓ | Cadena o soportes de desprendimiento | ✓ | Muelles, Espirales Y Cauchos | ✓ | Botiquín | ✓ |
| Ventanillas | ✓ | TRANSMISION | | Rotulas | ✓ | Triangulos -Conos | ✓ |
| Salida De Emergencia | ✓ | Embragues | ✓ | Terminales | ✓ | Linterna | ✓ |
| Escotillas | ✓ | Caja De Velocidades | ✓ | Holguras | ✓ | Llaves Rueda ,Gato | ✓ |
| Martillitos | ✓ | ESTADO CARROCERIA | | Chasis | ✓ | Tacos (Cunes) | ✓ |
| Dispositivo de velocidad | ✓ | Pintura General | ✓ | Pasadores | ✓ | Herramientas | ✓ |
| SISTEMA RODAMIENTO | | | | | | | |
| Llantas Delanteras | ✓ | Chapas Puertas | ✓ | FRENOS | | Manguera Aire | ✓ |
| Llantas Traseras | ✓ | Parachoques | ✓ | Booster | ✓ | | |
| Rines Delanteros | ✓ | Capot | ✓ | Freno De Mano / seguridad | ✓ | | |
| IDENTIFICACION | | | | | | | |
| Rueda De Repuesto | 13.93 | Retrovisor Interior | ✓ | Campanas | ✓ | | |
| | | Retrovisor Derecho | ✓ | Discos | ✓ | | |

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LABRADO RUEDAS (mm) | Izquierdo | Derecho | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1 | Der.R2 | Izq.R1 |
| Rueda De Repuesto | 10,82 | 13,71 | 7,19 | 7,17 | 7,02 | 7,01 | Izq.R2 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 50 | % | | Eje 1 Izquierdo | N | | Eje 1 Derecho | N | | 30 | % | |
| 0 | 0 | % | Eje 2 Izquierdo | N | | Eje 2 Derecho | N | | 30 | % | |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | N | | Eje 3 Derecho | N | | 30 | % | |
| 18 | % | | Eje 4 Izquierdo | N | | Eje 4 Derecho | N | | 30 | % | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | N | | Eje 5 Derecho | N | | 30 | % | |

| Eje 1 | Eje 2 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | ±10 | Unidad | m/Km |
|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------|
| Temp °C | Rpm | Ciclo 1 | Unidad | Ciclo 2 | Unidad | Ciclo 3 | Unidad | Resultado |
| | | % | | % | | % | Valor | Norma |
| | | | | | | | Unidad | % |

| | | |
|--|--|----------------|
| | | Observaciones: |
|--|--|----------------|

| |
|-----------------------------|
| APTO PARA EL SERVICIO |
| APROBADO |
| Vigencia: 21/01/2023 |

| |
|---------------------------|
| CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA |
|---------------------------|

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESPONSABLE |
| |
| CDA TecnoSabana Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795 |
| APROBADO |

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.