

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0

CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA

Dirección AV 68 No 90 -88

Cd. BOGOTA

Tel. 2533500 -.

Fecha	2022/11/24 09:07:10	Propietario	SANTANA CARDENAS	LUIS ENRIQUE	CC.(X) NIT.()	No. 79159088
Dirección	CLL 92 A 60 A 10			Teléfono	22577773	Ciudad: BOGOTA, D.C.
Placa	SOE303	Modelo	2005	Servicio	Público	Clase
No. de licencia de tránsito	10002740952			Fecha Matrícula	2004-10-11	Marca
No. Motor	JT541662					Línea
		VIN	KNHTS732257171185	Color	BLANCO	PREGIO
				Kilometraje	424462	Número de sillas
						19



Suspensión

Delantera Izquierda	68.0	Delantera Derecha	91.0	Trasera Izquierda	51.0	Trasera Derecha	53.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
55.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3871	N	Eje 1 Derecho	4376	N	11.5	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2244	N	Eje 2 Derecho	1888	N	15.8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
19.9	18.0	%	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral

Eje 1	-3.60	Eje 2	-2.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE		
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE		
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE		
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE		
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE		
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE		
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE		
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE		
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE		
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE		
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE		
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE		
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE		
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE		
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE		
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE		

G1:CARROZERIA

G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN

G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G7:LLANTAS

G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN

G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN

G11:CHASIS

G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI

X

NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/r/r Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

REVISION PREVENTIVA

Mal estado de parachoques y/o defensas

Perdidas de aceite sin goteo continuo

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LUIS JAIR CORTEZ LOZANO

