

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000822-2104
CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8707718

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO							
Fecha de prueba: 2021-04-12	Nombre o razón social: GERARDO OTERO					Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79446591		
Dirección: CRA 1 N 11-64	Teléfono: 3102046431					Ciudad: CHIA	Departamento: CUNDINAMARCA		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: TGN516	Marca: RENAULT	Línea: TRAFIC	Clase: MICROBUS	Modelo: 2014	Cilindrada: 1870	Kilometraje: 280929			
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 1001795982	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:			Conductor: GERARDO OTERO		



Fecha 2021-04-12, Placa TGN516 Hora 16:56



Fecha 2021-04-12, Placa TGN516 Hora 17:00

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 78	Delantera Derecha	Valor 61	Trasera Izquierda	Valor 71	Trasera Derecha	Valor 69	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo 53,4	Unidad 50 %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 3160 3111	Peso 6406 5307	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	Fuerza 3033 2975	Peso 6082 5180	Unidad N N	Desequilibrio 4 4,4
Eficacia Auxiliar	Mínimo 26,4	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo	Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho							

Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G9 Cojinería	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	NO APLICA				
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE								
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE								
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE								
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE								
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE								
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE								
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,21	4,85
Eje 2	4,33	3,52

ING. CARLOS A. GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
NIT: 900.960.634-2

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.