


PLACA:	SKX851	CLASE:	BUS	MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	NPR
KILOMETRAJE:	646785	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	4570	SILLAS:	29
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	681013	VIN:	9GCCNPR71X9B118869	COLOR:	BLANCO VERDE
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				CHASIS: 9GCCNPR71X9B118869			
Certificado:				Poliza SOAT:			
Fec.Exp: 18/02/2022 Fec.Ven: 18/02/2023				SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Empresa :				84138787 Fec.Exp: 03/10/2022 Fec.Ven: 02/10/2023			
Propietario :				BOGOTA *			
Conductor :				BOGOTA *			
T TRANS SCHOOL EXPLESS COOPERATIVA NIT. 262536				BOGOTA ****			
LOPEZ SIERRA GUZTAVO CC. 32284221							
LOPEZ SIERRA GUSTAVO CC. 3228421							

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda .Gato	✓
		Tacos (Cuñes)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2		Eje 3	
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	4.3	5.6	4.2	3.9	4.3	3.2	4.6
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	30
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	30
			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	30
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	30
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	30
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
18	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	30
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N	30
			Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	30
			Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N	30
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N	30
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Unidad	Valor
		%	%	%	%	%	Norma
							Unidad
							Resultado



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 03/03/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA
[Firma]

REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
INGENIERIA S.A.S
NIT: 900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.