

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 158907



900094538-5
Carrera 14 B n 119-85
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2023-01-17	Nombre o Razón Social INVERSIONES BARREAL	Documento	Nº
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WLQ122	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	País Colombia	Clase BUSETA	Marca HYUNDAI	Línea COUNTY
Modelo 2015	Vencimiento SOAT 2023-02-10	Vencimiento RTM 2023-02-11	Kilometraje 132513	Combustible DESEL	Empresa METRO JUVBORS	

7. Suspensión

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=45	Unidad	%
---------------------	-------	-------------------	-------	-------------------	-------	-----------------	-------	--------	------	--------	---

8. Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desbalance	Máximo	Unidad
0	>=50	%	Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0	N	0	<= 30	%
			Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0	N	0	<= 30	%
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		<=	%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		<=	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		<=	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	18	Unidad	m/Km
-------	-------	-------	-------	-------	--------	----	--------	------

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC-5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto
--------	-------------	-------	-----------------

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente



Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	Nº Consecutivo : 158907
----------------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE FEBRERO 2023



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.