

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR



900094539-5
Carrera 14 B n 119-95
Bogotá

FORMATO DE PREVENTIVA No. 158937

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba	Nombre o Razón Social			Documento	No
2023-01-19	CONGREGACION RELIGIOSA HERMANAS				
Dirección	Teléfono		Ciudad	Departamento	
Placa	País	Servicio	País	Clase	Línea
WON797	COLOMBIA	PÚBLICO	Colombia	BUSETA	NPR
Modelo	Vencimiento SOAT	Vencimiento RTM	Kilometraje	Combustible	Empresa
2016	2023-03-29	2023-03-28	45229	DIESEL	PARTICULAR

3. DATOS DEL VEHICULO

7. Suspension	Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
	0		0		0		0					

8. Frenos

Eficacia Total Mínimo Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad	%
0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0	N	0	<= 30	%	
	Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0	N	0	<= 30	%	
	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N			<=	%	
0 >=18 %	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N			<=	%	
	Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N			<=	%	

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375								

Código Descripción Grupo Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública



E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO

No Consecutivo : 158937

NOMBRE DEL INSPECTOR: MIGUEL ANGEL MARTINEZ

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE JULIO 2023



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de Inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.