

FORMATO DE RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

No 121580



TECNICHECK SAS, NIT: 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 2239094 - 2522279

*Tecnicheck
NIT 9000875325
Calle 76A N 90A-26 / Avenida Calle 80 N 90A-17, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)*

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2023-02-20	Nombre o razón social NURY MARCELA PARRA HERNANDEZ
Dirección CR 91 #72A 81	Teléfono 1000000

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52817785	
Ciudad Bogota, d.c.	Empresa LOBENA

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa TDS261	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Volkswagen	Línea Transporter
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10017455496	Fecha Matricula 2011-10-25	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis WV1ZZZ7HZCH001053
No. Motor CAA141989	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1968	Kilometraje 243662	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI (X) NO ()

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
Luces direccionales		X	
Emblemas		X	
Fugas Sistema de Refrigeración		X	
Soportes		X	
Amortiguadores		X	
Caja de dirección		X	
Cucetas		X	
Luces de Freno		X	
Fugas de combustible		X	
Luces internas		X	
Luz de reversa		X	
Muelles		X	
Tuberías y Mangueras		X	
Terminales		X	
Freno de emergencia		X	
Luces de parqueo		X	
Funcionamiento de puertas		X	
Calcámonias		X	
Limiabrisas		X	
Dispositivo de Velocidad		X	
Equipo de carretera		X	
Funcionamiento de Salidas Emergencia		X	
Sillas, Carteras y Tapizados		X	
Chapas, Seguros y Agarraderos		X	
Estado de la Carrocería		X	
Espejos		X	
Pisos		X	
Filtraciones de aceite		X	
Logotipos		X	
Luces bajas y altas		X	
Vidrios		X	
Rines y Llantas		X	
Emissions de presión Sonora (Ruido)		X	
PBX (Como conduzco)		X	
Cojinena		X	
Sistema de Escape		X	
Cinturones de seguridad		X	
Guardapolvos/Salpicaderas		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI_X_

NO__

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2023-02-20 TDS261 16:36

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN



2023-02-20 TDS261 16:38

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Niky Avellaneda Candil [Foto delantera], Niky Avellaneda Candil [Foto trasera], Niky Avellaneda Candil [Inspección sensorial].

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y
DE GASES**

Nota: Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión preventiva y no exime al poseedor o tenedor del vehículo de la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad como indica el Artículo 50 de la ley 769 de 2002.