

## FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

## PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0  
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA  
Dirección AV 68 No 90-88  
Cd. BOGOTA Tel. 2533500 -.

Fecha 2023/03/05 10:52:02	Propietario VILLALOBOS JORGE	CC.(X) NIT.( ) No.79186061
Dirección cl 92a 60a 10	Teléfono 3502313816	Cludad: BOGOTA, D.C.
Placa TLX709	Modelo 2012	Servicio Público
Clase MICROBÚS	Marca KIA	Línea PREGIO GRAND GS
No. de licencia de tránsito 10003777337	Fecha Matrícula 2012-06-23	Kilometraje 233883
No. Motor JT622129	VIN 8L0TS732XCE010063	Número de sillas 19
		Combustible DIESEL
		Cilindr 2957



2023-03-05, TLX709 10-56



2023-03-05, TLX709 10-56

Suspensión									
Delantera Izquierda	66.7	Delantera Derecha	63.5	Trasera Izquierda	71.2	Trasera Derecha	66.1	Mínimo: 40	%

Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Máximo
52.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3140	N	Eje 1 Derecho	3397	N	7.56
			Eje 2 Izquierdo	3263	N	Eje 2 Derecho	2465	N	24.9%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	30 %
16.3*	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	30 %
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	30 %

Desviación Lateral									
Eje 1	-3.40	Eje 2	4.20	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
G7 Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G8 Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G8 Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE	G8 Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Colmnera	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Promedio de distancia	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de tiempo	CUMPLE		
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE						
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6 Crucela	CUMPLE						
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE						
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE						
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE						
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE						
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de repuesto	CUMPLE						
G3 Piloto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE						
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE						
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE						
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE						
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE						
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE						
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE						
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE						
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE						

G1:CARROCERIA  
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN  
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA  
G7:LANTAS  
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN  
G10:SISTEMA DE DIRECCION  
G11:CHASIS  
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI  NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ir/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

# REVISION PREVENTIVA

Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%  
Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja  
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes entre el 20% y el 30%\*

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

JUAN SEBASTIÁN PATACINA PINTO