

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA
Dirección AV 68 No 90 -88
Cd. BOGOTA

Tel. 2533500 -

Fecha 2023/03/17 09:08:46	Propietario SANTANA CARDENAS LUIS ENRIQUE	CC.(X) NIT.() No.79159088
Dirección CLL 92 A 60 A 10	Teléfono 22577773	Ciudad: BOGOTA, D.C.
Placa SOE303 Modelo 2005 Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca KIA Línea PREGIO
No. de licencia de tránsito 10002740952	Fecha Matrícula 2004-10-11	Kilometraje 424462 Número de sillas 19
No. Motor JT541662	VIN KNHTS732257171165	Color BLANCO Combustible DIESEL Cilindr 3298



2023-03-17, SOE303 09-17



2023-03-17, SOE303 09-22

Suspensión			Frenos			Desviación Lateral		
Delantera Izquierda	79.0	Delantera Derecha	70.0	Trasera Izquierda	64.0	Trasera Derecha	68.0	Mínimo: 40 %
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
57.3	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3155	N	Eje 1 Derecho	3228	N
			Eje 2 Izquierdo	2507	N	Eje 2 Derecho	3356	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N
22.2	18.0	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N

Eje 1	-1.00	Eje 2	0.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
G7 Eje 5 Llanta Derecha		CUMPLE	G5 Reversa		CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha		CUMPLE		
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda		CUMPLE		
G1 Aseo General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho		CUMPLE		
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G2 Pernos		CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho		CUMPLE		
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G2 Rótulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempañador		CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho		CUMPLE		
G2 Rótulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho		CUMPLE		
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triángulos		CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Bandera		CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho		CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo		CUMPLE		
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de repuesto		CUMPLE	G9 Lalonería y Pintura		CUMPLE		
G3 Pito		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE		
G3 Dispositivos de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Cojinería		CUMPLE		
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G10 Caja de dirección		CUMPLE		
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Botiquín		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE		
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE		
G4 Cinturones de seguridad		CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE		
G4 Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE		
G5 Direccionales		CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de distancia		CUMPLE		
G5 Stop		CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de tiempo		CUMPLE		

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

/n Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes entre el 20% y el 30%

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

OSCAR DAVID SIERRA ROJAS