



CDA

TecnoSabana

Revisión Técnica Mecánica y EC

CDA TECNOSABANA S.A.S

Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca

NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión
24/03/2023

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|------------|-------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|----------|------------|
| PLACA: | UQS491 | CLASE | MICROBUS | MARCA: | KIA | LINEA: | PREGIO | | | |
| KILOMETRAJE: | 187598 | MODELO: | 2012 | CILINDRAJE: | 2957 | SILLAS: | 19 | COLO: | BLANCO | |
| COMBUSTIBLE: | DIESEL | MOTOR: | JT621896 | VIN | 8L0TS7321CE010050 | CHASIS | 8L0TS7321CE010050 | | | |
| Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases: | | | | | Poliza SOAT: | | SEGUROS SURA | | | |
| Certificado: | 9992524 | Fec.Exp: | 02/07/2022 | Fec.Ven: | 02/07/2023 | 28869685 | Fec.Exp: | 08/06/2022 | Fec.Ven: | 08/06/2023 |
| Empresa : | VIAJEROS S.A. NIT. 819004747 | | | | | Dirección: | BOGOTA CLL 99D # 12D-21 | | | |
| Propietario : | FREDY ALOSNSO ZARATE VALBUENA CC. 1020758473 | | | | | Dirección: | BOGOTA CLL 99D # 12D-21 | | | |
| Conductor : | FREDY ALOSNSO ZARATE VALBUENA CC. 1020758473 | | | | | Dirección: | BOGOTA***** | | | |

| INSPECCIÓN SENSORIAL | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| LUCES | | | Rines Traseros | | | Retrovisor Izquierdo | | | Tubos-Mangueras | | |
| Altas | | ✓ | Esparragos y Tuercas | | | Placa Delantera | | | Pastillas-Bandas | | |
| Bajas | | ✓ | Llanta de repuesto | | | Placa Trasera | | | Excesiva | | |
| Medias Delanteras | | ✓ | FUGAS | | | Placa Laterales y techo | | | Pedal Antideslizante | | |
| Medias Traseras | | ✓ | Sistema de direccion | | | Emblemas | | | SISTEMA ESCAPE | | |
| Freno | | ✓ | Aceite de motor | | | DIRECCION | | | Union Anillos | | |
| Placa | | ✓ | Valvulina caja | | | Cabrilla | | | Union Tubo | | |
| Reversa | | ✓ | Valvulina Transmisión | | | Juego Libre | | | Catalizador | | |
| Direccional Izquierda | | ✓ | Líquido De Frenos | | | Columna | | | Silenciador | | |
| Direccional Derecha | | ✓ | Líquido Refrigerante | | | Caja De Direccion | | | SISTEMA ELECTRICO | | |
| Parqueo | | ✓ | Combustible | | | Terminales | | | Interruptor Electrico | | |
| Interna | | ✓ | Aire | | | Axiales | | | Correas | | |
| Gradas | | ✓ | Sistema de Escape | | | Brazo corto | | | Bateria | | |
| HABITACULO DE PASAJEROS | | | MOTOR | | | Brazo largo | | | Cableado | | |
| Limpia Parabrisas | | ✓ | Tapa De Aceite | | | Pitman | | | Interruptor Central | | |
| Tapicería | | ✓ | Varilla Medida Aceite | | | Biela | | | Arranque | | |
| Tapa Motor | | ✓ | Nivel De Aceite | | | SUSPENSION | | | Pito Ciudad | | |
| Silletería | | ✓ | Ventilador | | | Topes | | | Tacometro | | |
| Cinturones de seguridad | | ✓ | Radiador | | | Amortiguador Delantero | | | Man Presion Aire | | |
| Gradas | | ✓ | Filtro Combustible | | | Amortiguador Trasero | | | Man Combustible | | |
| Pedales | | ✓ | Correas-Mangueras | | | Soportes/Sapos | | | Amperimetro | | |
| Tapa Combustible | | ✓ | CARDAN | | | Brazo Compensador De Direccion | | | Pres.Lubrimotor | | |
| Puerta | | ✓ | Crucetas | | | Tijera Inferior Y Superior | | | EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA | | |
| Pasa Manos | | ✓ | Uniones | | | Splinderes | | | Extintor | | |
| Timbre | | ✓ | Cadena o soportes de desprendimiento | | | Barra Estabilizadora | | | Botiquin | | |
| Vidrios | | ✓ | TRANSMISION | | | Muelles, Espirales Y Cauchos | | | Triangulos -Conos | | |
| Parabrisas Posterior | | ✓ | Embragues | | | Rotulas | | | Linterna | | |
| Ventanillas | | ✓ | Caja De Velocidades | | | Terminales | | | Llaves Rueda ,Gato | | |
| Salida De Emergencia | | ✓ | ESTADO CARROCERIA | | | Holguras | | | Tacos (Cúnes) | | |
| Escotillas | | ✓ | Pintura General | | | Chasis | | | Herramientas | | |
| Martillos | | ✓ | Chapas Puertas | | | Pasadores | | | Manguera Aire | | |
| Dispositivo de velocidad | | ✓ | Parachoques | | | FRENOS | | | | | |
| SISTEMA RODAMIENTO | | | Capot | | | Booster | | | | | |
| Llantas Delanteras | | ✓ | IDENTIFICACION | | | Freno De Mano / seguridad | | | | | |
| Llantas Traseras | | ✓ | Retrovisor Interior | | | Campanas | | | | | |
| Rines Delanteros | | ✓ | Retrovisor Derecho | | | Discos | | | | | |

| LABRADO RUEDAS (mm) | | Eje 1 | | Eje 2 | | | | Eje 3 | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Izquierdo | Derecho | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1 | Der.R2 | Izq.R1 | Izq.R2 | Der.R1 | Der.R2 |
| Rueda De Repuesto | 13,93 | 10,82 | 13,71 | 7,19 | 7,17 | 7,02 | 7,01 | | | | |

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Pes | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibri | Máxim | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-----------------|-----|--------|---------------|------|--------|--------------|-------|--------|
| 0 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo | | N | Eje 1 Derecho | | N | 30 | % | |
| Eficacia Auxiliar | 0 | % | Eje 2 Izquierdo | | N | Eje 2 Derecho | | N | 30 | % | |
| | | | Eje 3 Izquierdo | | N | Eje 3 Derecho | | N | 30 | % | |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | N | Eje 4 Derecho | | N | 30 | % | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | N | Eje 5 Derecho | | N | 30 | % | |

| Eje 1 | | Eje 2 | | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo | ±10 | Unidad | m/Km |
|---------|-----|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| Temp °C | Rpm | Ciclo 1 | Unidad | Ciclo 2 | Unidad | Ciclo 3 | Unidad | Ciclo4 | Unidad | | Valor | Norma | Unidad |
| | | | % | | % | | % | | % | Resultado | | | % |



Observaciones:


APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 24/05/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE



CDA TecnoSabana
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363-0

APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.