

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001507-2303
CDA CHIA
 NIT 900960634-2
 CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
 8844482

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2023-03-29	Nombre o razón social: MARIO GAITAN	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 79159200							
Dirección: CLL 3 SUR # 5A-7	Telefono: 3112454192	Ciudad: CHIA	Departamento: CUNDINAMARCA							
Placa: SQWB16	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: TRANSPORTER T-5 GP	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindrada: 1968	Kilometraje: 273372				
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10010078898	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:	Conductor:	MARIO GAITAN				



Fecha 2023-03-29, Placa SQWB16 Hora 17:35

Fecha 2023-03-29, Placa SQWB16 Hora 17:41

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 44	Trasera Derecha	Valor 45	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 50,4	Unidad %		Fuerza 2813	Peso 6210	Unidad N	Fuerza 3516	Peso 5778	Unidad 20°
	50			Eje 1 Izquierdo	Eje 2 Izquierdo		Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho	
Eje 2 Izquierdo									
Eje 2 Derecho									
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18,6	Unidad %		Eje 3 Izquierdo	Eje 4 Derecho		Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho	
	18			Eje 4 Izquierdo	Eje 5 Derecho		Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho	
Eje 5 Derecho									
Desviación Lateral									
Eje 1	-2,6	Eje 2	8	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejo	NO CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	NO CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : RECHAZADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

Inspección sensorial (Al menos un defecto tipo A*)

Bujes de llanta derecha rotos x2

TéndidoS de motor, ABS y pre-calentamiento encendidos

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.26	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	2,14	3,62
Eje 2	5,78	5,41



ING. JUAN SEBASTIAN GALINDO SUAREZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.