

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00015383-2303  
**CENTROMOTOR AV. BOYACA**  
 NIT 900274028-6  
 DIAG. 49 SUR No 60-54 Tel  
 2043778  
 BOGOTÁ



## FECHA

Fecha de prueba: 2023-03-29

Nombre o razón social:

YESICA MEDINA VILLAMIL

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Dirección:

CLL 69A N 17N 88 SUR

Teléfono:

Placa: UFW065

Marca: NON PLUS ULTRA

Línea:

6150

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito: 10027548091

Combustible: DIESEL

Color: BLANCO VERDE

## DATOS DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 1033745154

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Clase: BUSETA

Modelo: 2010

Cilindrada: 2953

Kilometraje: 480105

Conductor:

NEIDER DUARTE



Fecha 2023-03-29, Placa UFW065 Hora 17-06



Fecha 2023-03-29, Placa UFW065 Hora 17-08

## Emissions Audibles

Ruido Escape	Valor	Máximo	Unidad	Intensidad e inclinación de luces bajas				Suma de la intensidad de todas las luces			
				Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
Ruido Escape	82	NA	dBA	Baja Derecha							
				Baja Izquierda							
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Frenos				Desviación Lateral			
65,3	50	%		Eje 1 Izquierdo	6690	N	Eje 1 Derecho	6130	N	8,4	30
				Eje 2 Izquierdo	10399		Eje 2 Derecho	9712			%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	7820	N	Eje 3 Derecho	7380	N	5,6	30
7,3*	18	%		Eje 4 Izquierdo	11968		Eje 4 Derecho	10791			%
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho				

Eje 1 -2,2 Eje 2 -2,5 Eje 3 Eje 4 Eje 5

Máximo ± 10

Unidad m/km

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de párquing	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Platos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROZERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.62	
Izquierda		Derecha