

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00004377-2304  
CDA CONTROL CAR  
NIT 901396853-3  
CARRERA 27 # 26-63/61  
SUR Tel 6292655  
BOGOTÁ



FECHA: 2023-04-04  
Nombre o razón social: QUINTERO COBOS GUILLERMO  
Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No: 1032370474  
Dirección: KR 101B #139-24  
Teléfono: 3203656220  
Ciudad: BOGOTÁ  
Departamento: DISTRITO CAPITAL  
Placa: WGY988  
Marca: RENAULT  
Línea: NUEVO MASTER MINIBUS  
Clase: MICROBUS  
Modelo: 2015  
Cilindraje: 2200  
Kilometraje: 293221  
Servicio: PUBLICO  
No Licencia Tránsito: 10026637497  
Combustible: DIESEL  
Color: BLANCO GLACIAL  
Empresa: QUINTERO COBOS GUILLERMO  
Conductor: QUINTERO COBOS GUILLERMO



Inspección Sensorial

|                                  |        |                           |        |                                                                                                                   |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1 Luz Interna            | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda                                                                                          | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 Luz Placa              | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha                                                                                            | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas                | CUMPLE | G1 Luces Altas            | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda                                                                                          | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 Luces Bajas            | CUMPLE | G1 Eje1 Rln Derecha                                                                                               | CUMPLE |
| G1 Asno General                  | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rln Izquierda                                                                                             | CUMPLE |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G1 Terminales Batería     | CUMPLE | G1 Eje2 Rln Derecha                                                                                               | CUMPLE |
| G1 Pernos                        | CUMPLE | G1 Anclaje de batería     | CUMPLE | G1 Eje2 Rln Izquierda                                                                                             | CUMPLE |
| G1 Soportes                      | CUMPLE | G1 Desempeñador           | CUMPLE | G1 Eje3 Rln Derecha                                                                                               | CUMPLE |
| G1 Rodillos Superiores           | CUMPLE | G1 Cruceta                | CUMPLE | G1 Eje3 Rln Izquierda                                                                                             | CUMPLE |
| G1 Rodillos Inferiores           | CUMPLE | G1 Linterna               | CUMPLE | G1 Eje4 Rln Derecha                                                                                               | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 Triángulos             | CUMPLE | G1 Eje4 Rln Izquierda                                                                                             | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores                | CUMPLE | G1 Banderola              | CUMPLE | G1 Eje5 Rln Derecha                                                                                               | CUMPLE |
| G1 Tijeras                       | CUMPLE | G1 Tacos                  | CUMPLE | G1 Eje5 Rln Izquierda                                                                                             | CUMPLE |
| G1 Limpiaaparabrisas             | CUMPLE | G1 Llanta de repuesto     | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura                                                                                            | CUMPLE |
| G1 Retrovisores                  | CUMPLE | G1 Gato                   | CUMPLE | G1 Tapicería                                                                                                      | CUMPLE |
| G1 Pto                           | CUMPLE | G1 Herramienta            | CUMPLE | G1 Cojínena                                                                                                       | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 Extintor               | CUMPLE | G1 Caja de Dirección                                                                                              | CUMPLE |
| G1 Parabrises                    | CUMPLE | G1 Botiquín               | CUMPLE | G1 Terminales                                                                                                     | CUMPLE |
| G1 Ventanillas                   | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Brazos Axiales                                                                                                 | CUMPLE |
| G1 Puertas                       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Bastidor                                                                                                       | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Pisos                                                                                                          | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia                                                                                          | CUMPLE |
| G1 Direccionales                 | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo                                                                                             | CUMPLE |
| G1 Stop                          | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformados o excesivamente corroídos o con riesgo de desprendimiento. | CUMPLE |
| G1 Reversa                       | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Mal estado, mala distribución y/o ejecución de cualquier componente del sistema eléctrico.                     | CUMPLE |
| G1 Luz de parqueo                | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha    | CUMPLE |                                                                                                                   |        |

G1: EMISIONES DE GASES DE ESCAPE Y RUIDO  
G2: CARROCERIA  
G3: SISTEMA DE SUSPENSION  
G4: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G5: ELEMENTOS DE SEGURIDAD  
G6: SISTEMA ELECTRICO  
G7: EQUIPO DE CARRETERA  
G8: LLANTAS  
G9: RINES  
G10: ESTADO DE PRESENTACION  
G11: SISTEMA DE DIRECCION  
G12: CHASIS  
G13: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |         |
|----------------------------|---------|
| Rueda De Repuesto          | 4,50    |
| Izquierda                  | Derecha |
| Eje 1                      | 3,98    |
| Eje 2                      | 4,15    |
|                            | 4,2     |

ANDRES FELIPE GASCA RUIZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.