

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2023-03-04	CONSECUTIVO:	23-13489	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	INLINLEBA SASEBA SAS	C.C.	830091672	SMO900
DIRECCION:	CR 20 N 162 10	TEL:	1211213	
MARCA:	Hyundai	MODELO:	2009	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2023/12/28	EMPRESA:
SOAT:	2024-02-29	TARJETA DE PROPIEDAD:	10024901254	
SEGURO CONTRACTUAL:	2023/11/07	TARJETA DE OPERACION:	2023/05/07	
				INLEBA S.A.S.

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
TACOMETRO / PRESION AIRE		X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS		X	
NUMERO DE ORDEN	6.1 Revisión exterior	X	
ALARMAS		X	
BAJO		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	6.8 Motor y transmisión	X	
ESTADO PISOS		X	
BAJAS		X	
FRENO EMERGENCIA		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD		X	
FILTRO	6.8 Motor y transmisión	X	
PLACAS	6.12 Motor	X	
FUGAS GENERAL		X	
CAMPANA	6.12 Motor	X	
TUBOS MANGUERAS		X	
PARABRISAS		X	
LUZ GRADAS	6.1 Revisión exterior	X	
PUERTAS		X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X	
BOOSTER		X	
EJE TRASERO		X	
TAPICERIA	6.8 Motor y transmisión	X	
AMORTIGUADORES		X	
PITMAN		X	
FUGA HIDRAULICA		X	
VOLANTE		X	
ARBOL DE TRANSMISION		X	
CHASIS	6.8 Motor y transmisión	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA		X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	6.1 Revisión exterior	X	
AMPERIMETRO		X	
DIRECCIONAL		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
ESPLINDER		X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X	
PARQUEO		X	
PERNOS O TUERCAS		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
INTERNA		X	
JUEGO LIBRE		X	
INTERNAS		X	
CAJA SOPORTE		X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X	
LLANTAS		X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	6.1 Revisión exterior	X	
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X	
HERRAMIENTAS		X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
TIMBRES		X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
AMPERIMETRO		X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
PASAMANOS		X	
TRIANGULOS		X	
REVERSA		X	

SOPORTES			
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.12 Motor	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	6.1 Revisión exterior	X	
FUGAS		X	
DISCOS	6.8 Motor y transmisión	X	
LINTERNA		X	
TERMINALES		X	
SILLETERIA		X	
COLUMNAS		X	
REPUESTO		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X	
EFICACIA		X	
CAJA DE VELOCIDADES		X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
LIMPIABRISAS	6.8 Motor y transmisión	X	
PASTILLAS BANDAS	6.1 Revisión exterior	X	
TACOS		X	
CRUCETA		X	
BATERIA		X	
GRADAS		X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION		X	
VENTANILLAS	6.12 Motor	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	6.1 Revisión exterior	X	
GATO		X	
ESPEJOS FUNCIONALES		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	6.1 Revisión exterior	X	
CABLEADO ELECTRICO		X	
BARRA		X	
ALTAS		X	
TAPA		X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	6.12 Motor	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE Peldaños o estribos		X	
TEMPLETE		X	
FUGAS		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
FRENOS		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
EXTINTOR		X	
ARRANQUE		X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ X ☐ NO ☐

tmp_frenos__desequilibrio_eje_1 => 5.57 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 10.8 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 10.3 tmp_frenos__eficacia_total => 66.5

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Eduard Humberto Urrego Barreto [Vidrios], Eduard Humberto Urrego Barreto [Sistema Eléctrico], Eduard Humberto Urrego Barreto [Presentación y Carrocería], Eduard Humberto Urrego Barreto [Frenos], Eduard Humberto Urrego Barreto [Motor], Eduard Humberto Urrego Barreto [Sistema rodamiento], Eduard Humberto Urrego Barreto [Transmisión], Eduard Humberto Urrego Barreto [Frenos y Peso], Eduard Humberto Urrego Barreto [Suspensión], Eduard Humberto Urrego Barreto [Foto trasera], Eduard Humberto Urrego Barreto [Luces], Eduard Humberto Urrego Barreto [Dirección], Eduard Humberto Urrego Barreto [Foto delantera], Eduard Humberto Urrego Barreto [Equipo de prevención y seguridad], Eduard Humberto Urrego Barreto [Señalización e Identificación],

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)