



REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0012121

NIT. 900.896.374

CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión

19/04/2023

PLACA:	SKX851	CLASE:	BUS	MARCA:	CHEVROLET	LINEA:	NPR			
KILOMETRAJE:	578632	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	4570	SILLAS:	29	COLOR:	BLANCO VERDE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	681013	VIN:	9GCCNPR71X9B118869	CHASIS:	9GCCNPR71X9B118869			
Revisión Técnico Mecanica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	164817507	Fec.Exp:	20/02/2023	Fec.Ven:	20/02/2024	84138787	Fec.Exp:	03/10/2022	Fec.Ven:	02/10/2023
Empresa :	T TRANS SCHOOL EXPLISS COOPERATIVA NIT. 262536					Dirección:	BOGOTA *			
Propietario :	LOPEZ SIERRA GUSTAVO CC. 32284221					Dirección:	BOGOTA *			
Conductor :	LOPEZ SIERRA GUSTAVO CC. 3228421					Dirección:	BOGOTA ****			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cufies)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3					
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho		Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
5.4			4.3	4.8		5.2	3.4	3.1	3.7						
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad			
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N			30	%			
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N			30	%			
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			30	%			
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			30	%			
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			30	%			
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo4	Unidad		Resultado	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%					%	



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 19/06/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA



Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.