

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 900110552-0  
CDA DEL OCCIDENTE LA FLORESTA  
Dirección AV 68 No 90-88  
Cd. BOGOTA  
Tel. 2533500 - .

Fecha 2023/05/04 17:37:23	Propietario VILLALOBOS JORGE	CC-(X) NIT.() No.79186061
Dirección cl 92a 60a 10	Teléfono 3502313816	Ciudad: BOGOTA, D.C.
Placa TLX709	Modelo 2012	Servicio Público
No. de licencia de tránsito 10003777337	Fecha Matrícula 2012-06-23	Clase MICROBUS
No. Motor JT622129	VIN 8L0TS732XCE010063	Marca KIA
		Línea PREGIO GRAND GS
		Kilometraje 233883 Número de sillas 19
		Combustible DIESEL Cilindr 2957



Suspensión			Frenos					
Delantera Izquierda	67.8	Delantera Derecha	69.3	Trasera Izquierda	69.3	Trasera Derecha	67.8	Mínimo: 40 %

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 Izquierdo	3473	N	Eje 1 Derecho	3504	N	0.88	30	%
58.9	50.0	%	Eje 2 Izquierdo	2877	N	Eje 2 Derecho	3222	5155	N	10.7	30
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Desviación Lateral											
Eje 1	2.30	Eje 2	5.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km	
G7 Eje 5 Llanta Derecha		CUMPLE	G5 Reversa		CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G5 Luz de parqueo		CUMPLE	G7 Eje 3 Llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G5 Luz Interna		CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Derecha		CUMPLE			
G1 Añadaje sillas		CUMPLE	G5 Luz Placa		CUMPLE	G7 Eje 4 Llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G5 Luces Altas		CUMPLE	G7 Eje 5 Llanta Izquierda		CUMPLE			
G1 Aseo General		CUMPLE	G5 Luces Bajas		CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Derecho		CUMPLE			
G1 Espejos		CUMPLE	G5 Indicadores de tablero		CUMPLE	G8 Eje 1 Rín Izquierdo		CUMPLE			
G2 Pernos		CUMPLE	G5 Terminales Batería		CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Derecho		CUMPLE			
G2 Soportes		CUMPLE	G5 Anclaje de batería		CUMPLE	G8 Eje 2 Rín Izquierdo		CUMPLE			
G2 Rótulas Superiores		CUMPLE	G5 Desempañador		CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Derecho		CUMPLE			
G2 Rótulas Inferiores		CUMPLE	G6 Cruceta		CUMPLE	G8 Eje 3 Rín Izquierdo		CUMPLE			
G2 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G6 Linterna		CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Derecho		CUMPLE			
G2 Amortiguadores		CUMPLE	G6 Triángulos		CUMPLE	G8 Eje 4 Rín Izquierdo		CUMPLE			
G2 Tijeras		CUMPLE	G6 Banderola		CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Derecho		CUMPLE			
G3 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G6 Tacos		CUMPLE	G8 Eje 5 Rín Izquierdo		CUMPLE			
G3 Retrovisores		CUMPLE	G6 Llanta de repuesto		CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		CUMPLE			
G3 Pito		CUMPLE	G6 Gato		CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE			
G3 Dispositivos de velocidad		CUMPLE	G6 Herramienta		CUMPLE	G9 Colijería		CUMPLE			
G4 Parabrisas		CUMPLE	G6 Extintor		CUMPLE	G10 Caja de dirección		CUMPLE			
G4 Ventanillas		CUMPLE	G6 Bolíquín		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE			
G4 Puertas		CUMPLE	G6 Señales de advertencia		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE			
G4 Cinturones de seguridad		CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Derecha		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE			
G4 Salidas de emergencia y Martillo		CUMPLE	G7 Eje 1 Llanta Izquierda		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE			
G5 Direccionales		CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Derecha		CUMPLE	G12 Promedio de distancia		CUMPLE			
G5 Stop		CUMPLE	G7 Eje 2 Llanta Izquierda		CUMPLE	G12 Promedio de tiempo		CUMPLE			

G1:CARROZERIA  
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN  
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO  
G6: EQUIPO DE CARRETERA  
G7:LLANTAS  
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN  
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN  
G11:CHASIS  
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Ir/ir Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

Mal estado de parachoques y/o defensas  
Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

JUAN SEBASTIÁN PATAQUÍA PINTO