

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS




CDA CHÍA  
NIT 900960634-2  
CRA. 9A # 21 - 31 CHÍA Tel  
8844482

FECHA	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2023-05-10	Nombre o razón social: MARGARITA RAMIREZ			Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 35473038					
Dirección: VRDA FONQUETA	Telefono:	3006627689	Ciudad:	CHÍA	Departamento: CUNDINAMARCA					
Placa: USB976	Marca:	HYUNDAI	Linea:	H1	Clase: MICROBUS	Modelo: 2008	Cilindraje: 2476	Kilometraje: 396547		
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10016353033	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa: MARGARITA RAMIREZ	Conductor:					



Fecha 2023-05-10, Placa USB976 Hora 09-22



Fecha 2023-05-10, Placa USB976 Hora 09-24

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Inspección Sensorial						
Delantera Izquierda	Valor 65	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 52	Trasera Derecha	Valor 48	Mínimo 40	Unidad %	Eje 1	-2,5 Eje 2 -2,9 Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Eficacia Total	Mínimo 50 %	Unidad	Fuerza 3701	Peso 6288 N	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 3993	Peso 5239 N	Unidad N	7,3	30	30	%		
	54,8		Eje 2 Izquierdo	1908	N	Eje 2 Derecho	2117	5082	N	9,9	30	30	%		
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18 %	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho		Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho								
	23,9		Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho		Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho								

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

**RESULTADO : APROBADO**

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

humedad en caja de velocidades

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5.29	
Izquierda		Derecha
Eje 1	4.77	3.66
Eje 2	4.44	4.32

ING. JUAN CAMILO CONTRERAS HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.



NIT: 900 940 634-2