

## FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

## PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520  
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS  
Dirección CRA 70B N° 64D-16  
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha 2021/07/11 13:02:19	Propietario ACOSTA AGUILERA ARCELIA	CC(X) NIT,( ) CE,( ) No.35469422
Dirección Cl 48 70 c 09	Teléfono 3144476504	Ciudad BOGOTÁ, D.C.
Placa WG0491	Modelo 2015	Servicio Público Clase MICROBUS Marca HYUNDAI Línea H1
No. de licencia de tránsito 10017774608	Fecha Matrícula 2014-07-10	Kilometraje 138607 Número de sillas 2
No. Motor D4BHE014567	VIN KMJWA37HAFU654082	Color BLANCO Combustible DIESEL Cilindr 2476



Suspensión																	
Delantera Izquierda			80.0	Delantera Derecha			70.0	Trasera Izquierda			65.0	Trasera Derecha			67.0	Mínimo: 40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo					
61.8	50.000	%	Eje 1 Izquierdo	4495	6047	N	Eje 1 Derecho	3857	6399	N	14.1	30	%				
			Eje 2 Izquierdo	3453	6233	N	Eje 2 Derecho	3288	5762	N	5.59	30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		30	%				
24.5	18.000	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		30	%				
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		30	%				

Eje 1	1.00	Eje 2	2.00	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Ancaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	
G1	Asec General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llanta Izquierda	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Andaje de batería	CUMPLE	G9	Colinería	CUMPLE	
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linternas	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE	
G3	Retroviseores	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE	
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramientas	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Bolíquin	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE	
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE	


G1-CARROCERIA  
G2-SISTEMA DE SUSPENSION  
G3-INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD  
G4-REFLENTOS DE SEGURIDAD

G5-SISTEMA ELECTRICO  
G6-EQUIPO DE CARRETERA  
G7 LLANTAS  
G8-RINES

G9-ESTADO DE PRESENTACION  
G10-SISTEMA DE DIRECCION  
G11-CHASIS  
G12-DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES	

Ir/ Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

  
 Jaison Felipe Cárdenas Saavedra

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.