

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 0003545

Fecha Revisión

13/07/2021




PLACA: SKN439	CLASE: BUS	MARCA: AGRAL	LINEA: MA 8.5 TCA
KILOMETRAJE: 291024	MODELO: 2007	CILINDRAJE: 4300	SILLAS: 32
COMBUSTIBLE: DIESEL	MOTOR: E1T135444	VIN: ****	COLOR: BLANCO
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Poliza SOAT: 3420121001035	CHASIS: 9CNC03CP97B002784
Certificado: 152079641	Fec. Exp: 26/02/2021	Fec. Ven: 26/02/2022	MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA
Empresa: METRO JUNIOR S SAS - 830092453	Dirección: BOGOTA -		Fec. Exp: 24/02/2021
Propietario: METRO JUNIOR S SAS - 830092453	Dirección: BOGOTA -		Fec. Ven: 23/02/2022
Conductor: JORGE EMILIO CASTAÑEDA R. CC. 80398087	Dirección: BOGOTA -		

LUCES		INSPECCION SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Espartagos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Acetate de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicene	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillatería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Timbre	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parechoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
			10,2	9,12	8,15	9,14	7,11	5,19				
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso		Unidad		Fuerza		Peso	
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N		Desequilibrio	
			Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N		30	
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N		30	
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		30	
			Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		30	

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo		Unidad	
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor
			%		%		%		%		%		%



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia : 13/09/2021

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

QDA

TecnoSabana

Armando Moreno Ingeniero S.A.S

NIT 000 015 363-0

APROBADO

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.