

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00022529-2305

REVISION PLUS CDA AVENIDA
SUBA
NIT 9000878691
AV CLL 145 N 99 A 13 BOGOTÁ
Tel 8050805

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2023-05-21	Nombre o razón social: PULIDO CALVO MARIA SANDRA	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 51655008				
Dirección: CRA 111 141A 46	Telefono: 3058117024	Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL				
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: SZT239	Marca: KIA	Línea: PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2011	Cilindrada: 2957	Kilometraje: 172721	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10010063019	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa: PULIDO CALVO MARIA SANDRA	Conductor:		



Fecha 2023-05-21, Placa SZT239 Hora 09:43



Fecha 2023-05-21, Placa SZT239 Hora 09:52

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 60	Delantera Derecha	Valor 56	Trasera Izquierda	Valor 64	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo 51.1	Unidad % 50		Fuerza 2802	Peso 5700	Unidad N	Fuerza 2710	Peso 5533	Unidad N 3.3 30 %
				Eje 1 Izquierdo			Eje 1 Derecho		
				2741	5229	N	2800	5150	N 2.1 30 %
Eficacia Auxiliar									
	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			Eje 3 Derecho		
	23	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		
				Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho		

Desviación Lateral

Eje 1	-3.2	Eje 2	-1.9	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------------	---------------

Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonera y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direcionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	NO APLICA

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.37	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5.6	5.27
Eje 2	6.69	6.2


JORMAN ORTIZ ARÉVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.