

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

NºB0008781



CDA TECNOSABANA S.A.S
Autopista Medellín km 1.5, Cota Cundinamarca
NIT 900.915.363 Tel. 8966299 Cel. 3132368795


Fecha Revisión
24/05/2023

PLACA:	SPQ525	CLASE:	BUS	MARCA:	NOS PLUS	LÍNEA:	PLUS TL
KILOMETRAJE:		MODELO:	2007	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	21 COLOR: BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30123949Y	VIN:	*****	CHASIS:	CKDABFTL07N002544
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:		Certificado:	0881630	Fec.Exp:	15/08/2022 Fec.Ven:	15/08/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Propietario :	ORGANIZACION DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIALES SAS NIT.830502033			Poliza SOAT:	13640000009990		Fec.Exp: 20/07/2022 Fec.Ven: 19/07/2023
Conductor :	MIGUEL ANTONIO ROJAS CC. 86056229			Dirección:		BOGOTA *****	
	LUIS ALFREDO HERRERA CC. 74364399			Dirección:		BOGOTA *****	

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	Rines Traseros ✓
Altas ✓	Esparragos y Tuercas ✓
Bajas ✓	Llanta de repuesto ✓
Medias Delanteras ✓	FUGAS
Medias Traseras ✓	Sistema de dirección ✓
Freno ✓	Aceite de motor ✓
Placa ✓	Valvulina caja ✓
Reversa ✓	Valvulina Transmisión ✓
Direccional Izquierda ✓	Líquido De Frenos ✓
Direccional Derecha ✓	Líquido Refrigerante ✓
Parqueo ✓	Combustible ✓
Interna ✓	Aire ✓
Gradas ✓	Sistema de Escape ✓
HABITACULO DE PASAJEROS	MOTOR
Limpia Parabrisas ✓	Tapa De Aceite ✓
Tapicería ✓	Varilla Medida Aceite ✓
Tapa Motor ✓	Nivel De Aceite ✓
Silletería ✓	Ventilador ✓
Cinturones de seguridad ✓	Radiador ✓
Gradas ✓	Filtro Combustible ✓
Pedales ✓	Correas-Mangueras ✓
Tapa Combustible ✓	CARDAN
Puerta ✓	Crucetas ✓
Pasa Manos ✓	Uniones ✓
Timbre ✓	Cadena o soportes de desprendimiento ✓
Vidrios ✓	TRANSMISION
Parabrisas Posterior ✓	Embragues ✓
Ventanillas ✓	Caja De Velocidades ✓
Salida De Emergencia ✓	ESTADO CARROCERIA
Escotillas ✓	Pintura General ✓
Martillos ✓	Chapas Puertas ✓
Dispositivo de velocidad ✓	Parachoques ✓
SISTEMA RODAMIENTO	Capot ✓
Llantas Delanteras ✓	IDENTIFICACION
Llantas Traseras ✓	Retrovisor Interior ✓
Rines Delanteros ✓	Retrovisor Derecho ✓

LABRADO RUEDAS (mm)	Eje 1		Eje 2				Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2
Rueda De Repuesto	13.93	10.82	13.71	7.19	7.17	7.02	7.01			
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
0	50	%	Eje Izquierdo	N			Eje 1 Derecho	N		30 %
Eficacia Auxiliar	0	%	Eje Izquierdo	N			Eje 2 Derecho	N		30 %
	Minimo	Unidad	Eje Izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N		30 %
	18	%	Eje Izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N		30 %
			Eje Izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N		30 %

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	±10	Unidad	m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%	%	%	Resultado		%



Observaciones:

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 24/07/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección está apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.