



Superintendencia



FUR No: 82896 - 1

NIT 900376145-8

Tel 7782976 -

CDA REVIAUTOS Y MOTOS BOSA LTDA

CL 65 SUR #77 L25

BOGOTA

reviautosymotos@yahoo.com.co

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de Prueba
2023/05/29 12:01:01

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Nombre o Razón social Martínez	Documento de Identidad CC.(X) NIT.() No. 79999432
Dirección Cl 80 sur #78g85	Departamento BOGOTÁ D.C.
Teléfono fijo o Número de Celular 3146147161	Ciudad BOGOTÁ, D.C.
Correo Electrónico LUFER56@HOTMAIL.COM	

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa XVZ031	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase MICROBUS	Marca IVECO	Línea DAILY
Modelo 2008	Número de licencia de tránsito 10014543657	Fecha de matrícula 2010-02-10	Color BLANCO	Combustible/Propulsión DIESEL	VIN o Chasis 93ZC3570188330245
No de Motor 1023598	Tipo motor 4 T	Cilindraje (cm3) (si aplica) 2800	Kilometraje 118500	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 13	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 0	Tipo de carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2023-08-28	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO A LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido seguido del símbolo * indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla/Explotadoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultánea (si) (no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	12.5			2.5	Klux	No
		Inclinación	1.30			0.5-3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	9.30			2.5	Klux	No
		Inclinación	1.80			0.5-3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	27.5				Klux	Si
	Izquierda(s)	Intensidad	13.1				Klux	Si
Antiniebla(s)	Derecha(s)	Intensidad	3.70				Klux	Si
Explotadora(s)	Izquierda(s)	Intensidad	7.50				Klux	Si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
						51.8	225.0	Klux

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minima	Unidad
	65.0		66.0		54.0		58.0	40	%

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad	Fuerza Derecha	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad	
Eje 1	3659	6782	N	Eje 1	3579	6595	N	2.18	(20 - 30)	30	%
Eje 2	3193	6282	N	Eje 2	3264	6439	N	2.17	(20 - 30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		(20 - 30)	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		(20 - 30)	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		(20 - 30)	30	%
Eficacia Total			Valor		Mínimo		Unidad				
			52.4		50.0		%				

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
22.0	18.0	%	Sumatoria Izquierda	2746	13064	N	Sumatoria Derecho	3005	13034	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	1.00	Eje 2	3.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/- 10.0	Unidad m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	-----------------	-------------

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la llanta	Error en distancia	Unidad	Error en tiempo	Unidad	Máximo	+	Unidad
---------------------------------	--------------------	--------	-----------------	--------	--------	---	--------

9. EMISIONES DE GASES (Exentos vehículos a motor Eléctrico e Hidrógeno)

9a. VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T6 2T

rpm	Monóxido de Carbono	Dióxido de Carbono	Oxígeno	Hidrocarburo (hexano)	Oxido Nitroso
	(CO) Norma Unidad	(CO2) Norma Unidad	(O2) Norma Unidad	(HC) Norma Unidad	(NOx) Norma Unidad
Ralentí	%	%	%	(ppm)	%
Crucero	%	%	%	(ppm)	%



2023-05-29, XVZ031 12-05



2023-05-29, XVZ031 12-10

H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFÉRICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Inspección visual: PROFUNDIMETRO-SHAHE-WD2011A01138 DETECTOR DE HOLGURAS-RAVAGLIOLI-01987 Luces: LUXOMETRO-TECNOLUX-0203 Desviación: ALINEADOR AL PASO-VAMAG-10096046 Freno: PROBADOR DE FRENOS-VAMAG-10096044 Suspension: PROBADOR DE SUSPENSION-VAMAG-10096045
I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSION UTILIZADA
PRORTM 0.0.1.4

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN

Desviación: Brayan Nicolas Sisa Carrillo
Foto: Santiago Sanchez Diaz
Inspección: Santiago Sanchez Diaz

Suspension: Brayan Nicolas Sisa Carrillo
Freno: Brayan Nicolas Sisa Carrillo
Luces: Brayan Nicolas Sisa Carrillo

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Lina Maria Moreno Colmanares

Nota:

1) El campo del resultado de la prueba del Oxido Nitroso (NO) en el Formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.

NOTA:

EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA TÉCNICA DE EMERGENCIA Y DE EMERGENCIAS CONCOMITANTES. AGRAVOS LOS VALORES PRESENTADOS NO SON VALIDOS, NI PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA MISMA.

REMAUTOS Y MOTOS
BOGA S.A.S.
NIT: 800370145-6
Tel: 775 2075 - 779 4271

Fin del Informe

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.