



REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0012549

NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
30/05/2023

PLACA:	SMO900	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	H1				
KILOMETRAJE:	388314	MODELO:	2009	CILINDRAJE:	2476	SILLAS:	12	COLOR:	BLANCO CERAMICA		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4BH8092041	VIN:	KMJWAH7HP9U131511	CHASIS:	KMJWAH7HP9U131511				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Póliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A					
Certificado:	163593528	Fec.Exp:	28/12/2022	Fec.Ven:	28/12/2023	85209796		Fec.Exp:	01/03/2023	Fec.Ven:	28/02/2024
Empresa :	INLEBA S.A.S. NIT. 830091672				Dirección:		BOGOTA *				
Propietario :	INLEBA S.A.S. NIT. 830091672				Dirección:		BOGOTA *				
Conductor :	DIAZ CASTILLO LEONARDO CC. 80875347				Dirección:		BOGOTA ****				

INSPECCIÓN SENSORIAL			
LUCES		Rines Traseros	
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Delanteras	✓	FUGAS	
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓
Freno	✓	Aceite de motor	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓
Parqueo	✓	Combustible	✓
Interna	✓	Aire	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR	
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓
Tapa Combustible	✓	CARDAN	
Puerta	✓	Crucetas	✓
Pasa Manos	✓	Uniones	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Vidrios	✓	TRANSMISION	
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA	
Escotillas	✓	Pintura General	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION	
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda ,Gato	✓
		Tacos (Cufies)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Rueda De Repuesto	5.4			Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2		
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza				Fuerza				Desequilibrio			
	50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N	Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N		30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad		Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N		30	%	
	18	%		Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N						30	%	
				Eje 1				Eje 2				Eje 3			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Máximo	±10	Unidad	m/Km
			%		%		%		%		%	Resultado	Valor	Norma	Unidad



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 30/07/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900.896.374
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.