

REVISIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO No B 0012579


NIT. 900.896.374
CALLE 29 # 11-10 BOGOTA

Fecha Revisión
05/06/2023

PLACA:	SPP004	CLASE:	BUSETA	MARCA:	NON PLUS ULTRA	LINEA:	PLUS TL 1.45 L			
KILOMETRAJE:	234567	MODELO:	2007	CILINDRAJE:	2953	SILLAS:	21	COLOR:	BLANCO VERDE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BD30120200Y	VIN:	CKDABFTL07N002306	CHASIS:	CKDABFTL07N002306			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	163096391	Fec.Exp:	09/12/2022	Fec.Ven:	09/12/2023	84468510	Fec.Exp:	18/12/2022	Fec.Ven:	17/12/2023
Empresa :	COLVIATOURS S.A.S. NIT. 254399					Dirección:	BOGOTA *			
Propietario :	ROBLES CARDENAS EDISON ALEXANDER CC. 80819648					Dirección:	BOGOTA *			
Conductor :	ROBLES CARDENAS EDISON ALEXANDER CC. 80819648					Dirección:	BOGOTA *			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL					
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE	
Placa	✓	Acete de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Interna	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Tapiceria	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓
Silleteria	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperimetro	✓
Puerta	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Timbre	✓	Uniones	✓	Spínderes	✓	Extintor	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (Curies)	✓
Marillos	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓	FRENOS			
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION		Freno De Mano / seguridad	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
		Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)									
		Eje 1		Eje 2		Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izq.R1	Izq.R2	Der.R1	Der.R2	Izq.R1	Izq.R2
Rueda De Repuesto	4.3	3.29	3.1	3.9	4.3	4.9	4.2		
Eficacia Total		Fuerza		Fuerza		Fuerza		Desequilibrio	
Minimo	Unidad							Máximo	Unidad
50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%
Eficacia Auxiliar		Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%
Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%
18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%
		Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10		Unidad		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo4	Unidad	Resultado	Valor	Norma
		%	%	%	%	%			



Observaciones :

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia : 05/08/2023

CONDUCTOR NOMBRE Y CEDULA

RESPONSABLE
REVIEXPRESS
ALFONSO MORENO
NIT: 900896374-9

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.