

# REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689  
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)  
 TEL: 6741434 - 3108892943

## A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2021-07-19	CONSECUTIVO:	23-12129	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	LUZ MARINA ALBARRACIN	C.C.	51696620	WGI783
DIRECCION:	CL 132 C # 101 62	TEL:	1000000	
MARCA:	Jinbei	MODELO:	2015	
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2021-10-22	EMPRESA:
SOAT:	2021-10-21	TARJETA DE PROPIEDAD:	1007852462	TRANS ARAMA SAS
SEGURO CONTRACTUAL:	2021-12-24	TARJETA DE OPERACION:	2022-03-18	

## RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Presentacion y carroceria	X	
LUZ GRADAS	Presentacion y carroceria	X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X	
COLUMNAS	Direccion	X	
CALCOMANIA DE PRECIOS	Señalización e Identificación	X	
BARRA	Direccion	X	
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X	
GRADAS	Presentacion y carroceria	X	
TRIANGULOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
AMPERIMETRO	SISTEMA ELECTRICO	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Vidrios	X	
JUEGO LIBRE	Direccion	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentacion y carroceria	X	
TEMPLETE	Suspensión	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES SUPERIORES	Frenos	X	
ALTAS	Luces	X	
PASAMANOS	Presentacion y carroceria	X	
PITMAN	Direccion	X	
TAPICERIA	Presentacion y carroceria	X	
AMORTIGUADORES	Suspensión	X	
TIMBRES	Presentacion y carroceria	X	
GATO	Equipo de prevención y seguridad	X	
FUGAS	Frenos	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
CADENA CARDAN	Transmisión	X	
VOLANTE	Direccion	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS	Sistema Electrico	X	
FUGAS GENERAL	Motor	X	
CAJA SOPORTE	Direccion	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Suspensión	X	
EFICACIA	Frenos	X	
LINTERNA	Equipo de prevención y seguridad	X	
FUGAS	Transmisión	X	
SILLETERIA	Presentacion y carroceria	X	
PARABRISAS	Vidrios	X	
FUGA HIDRAULICA	Direccion	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e Identificación	X	
FRENOS	Luces	X	
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
INTERNA	Luces	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Presentacion y carroceria	X	
REVERSA	Luces	X	
INTERNAS	Luces	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X	
CABLEADO ELECTRICO	Presentacion y carroceria	X	
LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
CORREAS MANGUERAS	Motor	X	
FRENO EMERGENCIA	Frenos	X	
TACOS	Equipo de prevención y seguridad	X	

JUEGO AXIAL RUEDAS	Dirección	X	
ESPEJOS FUNCIONALES	Vidrios	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
CAJA DE VELOCIDADES	Transmisión	X	
PASTILLAS BANDAS	Frenos	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
INTERRUPTOR CENTRAL	Sistema Eléctrico	X	
PARQUEO	Luces	X	
EJE TRASERO	Transmisión	X	
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X	
DISCOS	Frenos	X	
PLACAS	Señalización e Identificación	X	
PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Luces	X	
TERMINALES	Dirección	X	
LIMPIABRISAS	Vidrios	X	
BAJO	Transmisión	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Presentación y carrocería	X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Presentación y carrocería	X	
EXTINTOR	Equipo de prevención y seguridad	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	Frenos	X	
TAPA	Frenos	X	
BOOSTER	Motor	X	
ALARMAS	Frenos	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Equipo de prevención y seguridad	X	
ESTADO PISOS	Señalización e Identificación	X	
SOPORTES	Presentación y carrocería	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Motor	X	
HERRAMIENTAS	Señalización e Identificación	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
EMISIONES DE HUMO	Presentación y carrocería	X	
FILTRO	Motor	X	
ROCÉS O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Motor	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Sistema rodamiento	X	
TUBOS MANGUERAS	Vidrios	X	
COMBUSTIBLE	Frenos	X	
ARBOL DE TRANSMISION	Motor	X	
ARRANQUE	Transmisión	X	
VENTANILLAS	Sistema Eléctrico	X	
BOTIQUIN	Vidrios	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Equipo de prevención y seguridad	X	
BAJAS	Vidrios	X	
ESPLINDER	Luces	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Dirección	X	
CHASIS	Sistema Eléctrico	X	
NUMERO DE ORDEN	PRESENTACION Y CARROCERIA	X	
	Señalización e Identificación	X	

**CONFORMIDAD DE LA REVISION**

APROBADO: SI X NO     

tmp\_frenos\_\_desequilibrio\_eje\_1 => 10.4 tmp\_frenos\_\_desequilibrio\_eje\_2 => 18.3 tmp\_frenos\_\_eficacia\_auxiliar => 29.6 tmp\_frenos\_\_eficacia\_total => 71.6

**COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES**



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO

**NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN**

Cristian Humberto Marin Cruz [Suspensión], Cristian Humberto Marin Cruz [Señalización e Identificación], Cristian Humberto Marin Cruz [Sistema rodamiento], Cristian Humberto Marin Cruz [Motor], Cristian Humberto Marin Cruz [Presentación y Carrocería], Cristian Humberto Marin Cruz [Foto trasera], Cristian Humberto Marin Cruz [Luces], Cristian Humberto Marin Cruz [Transmisión], Cristian Humberto Marin Cruz [Foto delantera], Cristian Humberto Marin Cruz [Sistema Eléctrico], Cristian Humberto Marin Cruz [Frenos], Cristian Humberto Marin Cruz [Vidrios], Cristian Humberto Marin Cruz [Equipo de prevención y seguridad], Cristian Humberto Marin Cruz [Dirección],